Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część LXXXVII. – Wydana i rozesłana dnia 4. grudnia 1901.

Treść: M2 197. Rozporządzenie, którem do urzędowego badania ilości brzeczki piwnej pozwala się używać kontrolnego przyrządu mierniczego, patentowanego na imię Erharda-Schaua, i podaje się do wiadomości jego opis, tudzież przepis używania.

197.

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 27. listopada 1901,

którem do urzędowego badania ilości brzeczki piwnej pozwala się używać kontrolnego przyrządu mierniczego, patentowanego na imię Erharda-Schaua, i podaje się do wiadomości jego opis, tudzież przepis używania.

Na zasadzie postanowień §. 19 l. części rozporządzenia cesarskiego z d. 17. lipca 1899, Dz. u. p. Nr. 120, pozwala się w porozumieniu z królewsko-węgierskiem Ministerstwem skarbu używać do urzędowego badania ilości brzeczki piwnej przyrządu kontrolnego, patentowanego na imię Erbarda-Schaua, i zamieszcza się ponizej opis jego urządzenia, tudzież przepis, według którego postanowień należy go używać.

Ministerstwo skarbu wyznaczy browary, w których wyrabiana ilość brzeczki ma być urzędownie zapomocą tego przyrządu badana. Po raz pierwszy Zarząd skarbowy dostarczy bezpłatnie tym browarom potrzebnych przyrządów kontrolnych i ich przynależytości z odstawą do ostatniej stacyi kolei, dotyczący zaś przedsiębiorca browaru ponosić będzie koszta dalszego przewozu i ustawienia, tudzież reperacyi a później koszta kupna nowych przyrządów.

Rozdział I.

Opis mierniczego przyrządu kontrolnego do brzeczki, patentowanego na imię Erharda-Schaua.

a) Opis części składowych przyrządu.

Przyrząd kontrolny do brzeczki, patentowany na imię Erharda-Schaua, składa się z następujących części:

- A. Wspornik (figura I, II III, IV).
- B. Mechanizm uruchomiający i powściąg (figura V, VI, VII. VIII).
- C. Liczydło (figura I. H. VI, VII).
- D. Przewód do brzeczki (rura komunikacyjna) i cedzidło do chmielu (figura I, XIV, XV. XVI).
- E. Sawak obrotowy (figura I, III, V. IX, X, XI XII, XIII).
- \bar{F} . Stagiew (figura I, III, IX. XI).
- G. Rozdzielacz i dzwon (figura I, IV, VI).
- H. Naczynia na próbki przedpędu, na próbkdo kontroli wyższej i do kontroli zwy, czajnej i bęben na te naczynia (figura I, II. III, IV).
- J. Kurek nastrzykowy i baterya nastrzykowa (figura III, IX, XIII).
- K. Puszki główne i komora na nie (figura I. II. VI, XVII XX).
- L. Puszki pośrednicze i komora na nie, a mianowicie:1. u samego przyrządu (figura I, IX, XII XVIII);

(figura III, XXI, XXII. XXIII);

3. u kurka w dopływie brzeczki słodkiej (figura III, XXIV, XXV).

Przynależytości przyrządu składają się z wagi z garniturem ciężarków (ciężarków ścisłych publicznego obrotu handlowego), skrzynki ochronnej i stołu ściennego, pompy do napełniania i karbnika z wodzidłem.

A. Wspornik, Figura I, II, III, IV.

Wspornik 1 (I) z lanego żelaza przyśrubowany jest stale i niewzruszenie do cokułu 4 mocno stojącego i dźwiga wszystkie części przyrządu kontrolnego do brzeczki z wyjatkiem puszek pośredniczych u kurka w dopływie brzeczki słodkiej i u kurka

w odpływie brzeczki piwnej.

Z przodu na wsporniku znajduje sie puzdro B (II) na mechanizm uruchomiający i liczydło C zamknięte szklaną pokrywką. W górze na ramieniu pionowem spoczywa suwak obrotowy E (I) z kurkiem nastrzykowym i stągwią F, a nadto, centralnie nad kreza nożna trzpień 52 na bęben H. zawierający naczynia na próbki do kontroli wyższej, pomiędzy nim a mechanizmem uruchomiającym rozdzielacz G; po lewej stronie obok liczydla przytwierdzona jest z boku na wsporniku komora K (II) na puszki główne.

B. Mechanizm uruchomiający i powsciąg. Figura V. VI. VII. VIII.

Przyrząd wprawia się w ruch z prawej strony powyżej puzdra mechanizmu uruchomiającego B zapomocą kółka ręcznego 6, obracającego się naokoło osi pionowej 5 (V). Oś tego kółka ręcznego połączona jest kinematycznie zapomocą zęba powściągającego 7 (VIII) i kółka wyłączającego 8 ze ślimakiem 9, który zazębia się o koło ślimakowe 10, znajdujące się wewnątrz puzdra mechanizmu uruchomiającego.

Szybszy obrót kółka ręcznego, niż tego wymaga pozycya powściągu przez napięcie sprężyny spiralnej 11 sprawia w skutek działania siły odśrodkowej ciężaru rozpędowego 12. że ząb powściągający 7 wyskakuje z zebów kółka wyłączającego 8, a przez to rozluźnia się związek kinematyczny między kółkiem ręcznym 6 a ślimakiem 9 (V). W razie zbyt szybkiego obracania kółko ręczne będzie więc obracało się bezskutecznie dopóły, aż przy dostatecznie zwolnionem obracaniu siła pociągowa sprężyny spiralnej 11 (VIII) znowu przeważy i sprawi, że zab znowu zachwyci o kółko wyłączające.

Obracania wstecz ślimaka 9 (V) nie dopuszcza zab zapadkowy 13 (VIII), znajdujący się wewnątrz puzdra, tudzież kółko zaporcze 14.

2. u kurka w odpływie brzeczki piwnej ziomy 15 (V i VI), który stanowi punkt wyjścia wszystkich ruchów w przyrządzie. Każdy cały obrót tego walu 15 sprawia samoczynnie wyłączenie mechanizmu uruchomiającego tym sposobem, że sztyft 16 wśrubowany w koło ślimakowe 10 podnosi w górę zapomocą przysuwnicy 17 wał pionowy 5 kółka ręcznego i przerywa zahaczanie zeba powściagajacego 7 (VIII) o kółko wyłączajace 8.

> Ażeby przyrząd wprawić znowu w ruch po tem wyłączeniu, potrzeba wyciągnąć guzik 18 przysuwniey 17 (V), wystający poniżej kołka recznego z puzdra, a następnie cisnąć ku dołowi. przez co podniesione kółko ręczne opadnie znowu w swoje dawne położenie. Po skończeniu badania i zawieszeniu ruchu przyrządu sztyft 19. który może być opłombowany. uwięża kółko reczne 6.

> Wał mechanizmu uruchomiającego 15 (V) jest stale połączony z mimośrodem 20 i porusza nim zapomoca pierścienia mimośrodowego i drążka mimośrodowego 21 suwak obrotowy E (III). Na końcu wału mechanizmu uruchomiającego 15, wystającym przez wspornik A, wklinowane jest kółko wieńcowe 22 (VI) i stożkowe kółko zebate 23. które wprawiają w ruch puszki główne, rozdzielacz i bęben z naczyniami do wyższej kontroli.

C. Liczydło. Figura I. II. VI. VII.

Wał mechanizmu uruchomiającego 15 (L i ll) dźwiga na przodzie w puzdrze B bezpośrednio za pokrywką szklana 24 (VI) liczydło C (F i II). Składa się ono z dwóch kółek misternie uzebionych, z których tylne 25 (VII) opatrzone strzała 26 połaczone jest stale z wałem 15. podczas gdy przednie przebite koło 27. które opatrzone jest podziałką, może obracać się na nim swobodnie.

Oba kółka zazębiają się wspólnie o kółko 28, znajdujące się z prawej strony wewnątrz puzdra mechanizmu uruchomiającego B. Ponieważ przednie przebite, swobodnie obracać się mogące kółko zebate posiada o jeden zab więcej niż tylne. przeto w skutek wspólnego zahaczania o kółko 28 zostaje ono za każdym całym obrotem o jedno wcięcie po za tylnem kółkiem.

Ponieważ każde badanie wymaga trzyrazowego obrócenia wału mechanizmu uruchomiającego 15. a przeto także tylnego kółka zębatego 25, przeto każde badanie pociąga za soba przesunięcie pozycyi kół 25 i 27 względem siebie o trzy wcięcia. Obwód koła przedniego podzielony jest kreskami podziałowemi na 50 równych, liczbami bieżącemi oznaczonych odstępów, z których każdy mieści w sobie trzy wcięcia. W chwili zakończenia badania strzała Koło ślimakowe 10, wprawione w obrót przez 26 stoi dokładnie naprzeciwko wskazówki 29, przyślimaka 9 (V), pobudza do obracania się wał po- śrubowanej mocno do puzdra: ta cyfra, na której wskazówka stoi w chwili zakończenia badania, podaje w obrębie liczb od 1 aż do 50 ilość odbytych badań.

D. Przewód doprowadzający brzeczkę piwną (rura komunikacyjua) z cedzidłem do chmietu. Figura I. XIV, XV, XVI.

Na wewnętrznej stronie otworu, wyświdrowanego w panwi lub zbiorniku, wśrubowany jest czop próżny w kształcie grzyba, na całej powierzchni podziurkowany, który sluży za cedzidło. Gładko wypolerowana, miedziana rurka doprowadzająca D (XIV), której średnica ma 20 mm wświetle a której ściany są na 1 mm grube, prowadzi do suwaka obrotowego E (I): w miejscu najniższem, latwo dostępnem, zaprawione jest cedzidło do chmielu 30 (XIV), składające się z próżnego cylindra metalowego, wewnątrz którego znajduje się walcowata błacha cedzidłana 31.

Po odkręceniu mutry skrzydlatej 32 można dolne dno cylindra 33 z cylindrem cedzidlanym wyjąć i oczyście.

E. Suwak obrotowy. Figura 1. III. V. IX. X. XI. XII. XIII

Suwak obrotowy E (I i XI), opatrzony dwoma równoległymi kanalami 34 i 35 o prostokatnym przekroju poprzecznym, sprawia, że słągiew naprzemian napełnia się brzeczką piwną i wypróżnia do naczyń próbkowych. W uwidocznionej na rycinie XI fazie przyrządu w chwiti skończenia badania wszystkie połączenia są zamknięte. W celu napełnienia stągwi F spuszcza się drażek suwaka obrotowego 36 (XIII), na dół, przezco następuje połączenie przewodu doprowadzajacego brzeczke piwna D ze stagwią F zapomocą znajdującego się z prawej strony kanadu suwaka obrotowego 3 i (XI); celem wypróżnienia stągwi podnosi się w górę drążek suwaka obrotowego 36. skutkiem czego następuje połączenie słagwi F z rurą odpływowa 37 i rozdzielaczem G zapomocą lewego kanalu suwaka obrotowego 35. To spuszczanie i podnoszenie drażka suwaka obrotowego odbywa się przy każdem badaniu trzy razy.

Drążek mimośrodu 21 (III) i mimośród 20 (V), w puzdrze mechanizmu uruchomiającego połączony stale z walem uruchomienia 15. pobudzają drążek suwaka obrotowego 36 (XIII) do podnoszenia się i opadania. Podczas badania drążek ten jest zapomocą zasuwki 38 połączony stale z suwakiem obrotowym E (IX i XIII).

Gdy połaczenie drążka 36 z sawakiem obrotowym zostanie przerwane przez wyciągnięcie zasuwki 38. można zapomocą rękojeści 39 poraszać suwak także ręką w obrębie dwóch oporków, odpowiadających położeniu kanałów suwaka w chwili napełmania a względnie w chwili wypróżniania stągwi.

Zsmięta na dół zasuwka 38, którą w obu pozycyach przytrzymuje sztyft sprzężący, chwyta następnie zapomocą przedłużenia mającego kształt wycinku koła. w wykrój tarczy na czopie kurka nastrzykowego 40 (IX) i trzyma go w pozycyi, jaką tenże w tej chwili zajmuje (pozycya przejściowa do suwaka obrotowego).

F. Stagiew, Figura I, III, IX, XI.

Na górnym końcu puzdra suwaka obrotowego wśrubowana jest stale i niewzruszenie i włutowana stągiew F (I). Ma ona przekrój kolisty i jest zewnątrz otoczona warstwą odosobniającą i pochwą ochraniającą. Górny brzeg stągwi F opatrzony jest pokrywką 41. sposobną do położenia bezpiecznego urzędowego zamknięcia. Pokrywka zachodzi na brzeg stągwi tak, że do wnętrza stągwi powietrze może swobodnie dochodzić i stamtąd uchodzić, a manipulacya nieuprawniona, mianowicie zaś wprowadzenie wody, miejsca mieć nie może.

Wymiary stągwi ze względu na rozmaitość form panwi zastosowane są do okoliczności.

G. Rozdziełacz i dzwon. Figura I. IV. VI.

Ilość brzeczki odpływająca przez suwak obrotowy ze stągwi dostaje się najprzód miedzianą rurką łączącą 37 (l) mającą 20 mm średnicy w świetle do rozdzielacza G. Tenże składa się z wału pionowego 42 (1 i IV), zgiętej kolanowato rurki 43 i okrąglej tarczy 44 leżącej poziomo i współśrodkowo z wałem. Trzy te części składowe są ze sobą stale połączone, tak, że z walem 42 obraca się także rurka 43 i tarcza 44. Trzy próbki brzeczki, które podezas badania odpływaja ze stagwi F. doprowadza rozdzielacz do naczyń na próbki H w ten sposób. że otwór odpływowy posuwa się po linii kołowej od jednego do drugiego naczynia na próbki. Wał pionowy 42 (IV) rozdzielacza G obraca się za pomocą kółek stożkowych 23 (VI) i 45, które przenoszą nań obrót walu uruchomienia 15. on zaś za pośrednictwem kólka wieńcowego 46 (l) i wieńca zebatego 47 obraca beben do naczyń na próbki wyższej kontroli.

Wal pionowy 42 rozdzielacza przechodzi na dół przez wspornik A i pobudza do działania dzwon 48, który daje znak, że się trzecie wypróżnienie a tem samem i badanie skończyło.

H. Naczynia na próbki przedpędu, na próbki kontroli wyższej i zwyczajnej, bęben na te naczynia. Pigura I. H. III. IV.

Na brzeczkę piwną odpływającą ze stągwi prze znaczonych jest ogółem dziewięć naczyń mosiężnych, wewnątrz pobielonych, a mianowicie z lewej strony naczynie 49 (IV) wolno dostępne. z brzegiem miedzianym, przeznaczone na przedpęd, po prawej stronie podobnież naczynie 51 wolno dostępne na próbkę do kontroli zwyczajnej, a wewnątrz bębna H 7 sztuk naczyń 50 na próbki do kontroli wyższej.

Pierwsze napełnienie stągwi wylewa się do naezynia 49 jako przedpęd, drugie napełnienie do jednego z naczyń na próbki 50 do wyższej kontroli, trzecie napełnienie do naczynia na próbkę 51 do zwyczajnej kontroli.

Naczynie próbkowe do zwyczajnej kontroli ma osobną pokrywkę, którą można włożyć na nie pod zamknięciem bagnetowem.

Bęben H (I), zawierający naczynia, obraca się naokoło trzpienia pionowego 52 przytwierdzonego do wspornika, a wprawia go w obrót pośrednio pionowy wał mechanizmu uruchomiającego 15 zapomocą kółka obwodowego 46, walu pionowego 42 i wieńca zębatego 47.

Każde badanie sprawia, że jedno naczynie posuwa się naprzód w kierunku przeciwnym kierunkowi obrotu wskazówki zegarowej. Bęben *H* jest zamknięty odjenną pokrywką 53 (1 i IV), która w jednem miejscu ma koliste wycięcie. dające się zamknąć talerzem 54 (IV). Przez to wycięcie można po zdjęciu talerza zamykającego wyjąć zapomocą przeznaczonej do tego chwylki to naczynie próbkowe kontroli wyższej, która zawiera najdawniejsze napełnienie i bądź co bądź musi być wypróżnione, nim się ma zacząć nowe badanie. Wypróżnione naczynie próbkowe wstawia się napowrót tym samym otworem do bębna.

Dno bębna opatrzone jest siedmiu zagłębieniami, oznaczonemi liczbami bieżącemi na ścianie bębna, a w tych zagłębieniach wstawione są naczynia próbkowe 50.

Do wyjmowania i wstawiania naczynia na przedpęd i naczynia próbkowego kontroli zwyczajnej służy osobna chwytka.

J. Kurek nastrzykowy, Figura III, IX, XIII.

Kurek nastrzykowy 55 (IX) osadzony w przewodzie *D*, prowadzącym od panwi warzelnianej do suwaka obrotowego *E*, bezpośrednio obok suwaka obrotowego, służy do czyszczenia stągwi i przewodów brzeczki piwnej do przyrządu należących.

Ramię kurka nastrzykowego 55 na dół zwrócone połaczone jest z baterya 56 (iHI).

W tem położeniu przyrządu, w które tenże wchodzi po skończeniu się badania, zasuwka suwaka obrotowego 38 (IX), która wpada w wykrój na czopie kurka nastrzykowego 40 i tenże zamyka, może być wysunięta, przezco suwak obrotowy E i kurek nastrzykowy 55 zostają oswobodzone. Obróciwszy w lewą stronę rękojeść kurka 57 (III) aż do oporka, można z bateryi nastrzykowej 56 przeczyścić prze- i ząb zapadkowy 64.

wód do brzeczki piwnej *D* i cedzidło do chunelu 30 parą, tudzież gorącą i zinną wodą. Obróciwszy rękojeść kurka nastrzykowego 57 na prawo aż do oporka, można po ustawieniu suwaka obrotowego *E* zapomocą rękojeści 39 w pozycyi napełnienia stągiew *F* wyczyście parą, napełnić wodą i wypłókać.

Te napełnienia stągwi woda spłókującą można potem przez przestawienie suwaka obrotowego w położenie wypróżnienia wylać za pomocą rozdzielacza G do lejka, który w miejscu napełnionego na sam ostatek naczynia próbkowego 51 (IV) do zwyczajnej kontroli zatyka się na trzpieniu. Przez ponawiane napełnianie i wypróżnianie stągwi w sposób przepisany gorącą i zimną wodą czyści się jak najzupełniej i jak najdostateczniej stągiew, jakoteż części przyrządu bezpośrednio z nią połaczone.

W najniższym punkcie przewodu prowadzącego do bateryi nastrzykowej umieszczony jest kurczek do spuszczania wody († i IX).

W każdem innem położeniu przyrządu procz opisanego powyżej kurek nastrzykowy jest zamknięty.

K. Puszki główne. Figura I, II, III, VI, XVII. XVIII. XIX. XX.

Z lewej strony poza wspornikiem A przytwierdzona jest komora K (l, II i XVIII), w której mieszczą się puszki główne Ip, IIp, IIIp. Są to cylindry płaskie próżne, z cieńkiej blachy niklowej zrobione których oba dna są centrycznie faliste.

Zapomocą wału mimośrodu 58 i trzech mimośrodów 59 mogą płaszczyzny tarcia mimośrodu 61 przechodzące przez komorę, ściskać te puszki między talerzowatemi tarczami tłoczącemi 60 i, ponieważ jedno dno puszek jest stale połączone z komorą K. drugie zaś z jedną płaszczyzną tarcia, także rozciągnąć.

Wał mimośrodu 58 działa w połowie samoczynnie przez działanie przyrządu kontrolnego zapomocą półkolistego wycinkowego łuku zębatego 62 (XIX) przez kółko obwodowe 22 i kółko pośrednie 67 i 68 (II i VI), a mianowicie wał mimośrodu tym sposobem pobudzony do działania, wykonywa owe pół obrotu, przy którem puszki I p i II p rozciągają się a puszka III p zostaje ściśnięta.

To drugie pół obrotu wału mimosrodu 58 (XVIII) powstaje tym sposobem, że obraca się drążek rączny 65 w kierunku wskazówki zegarowej o 180°; przez to puszki I p i II p zostają ściśnięte a puszka III p rozciągnięta. Sprężyna spiralna 66 (VI i XIX) sprawia, że luk zębaty wycinkowy 62 po wykonanym półobrocie drążka ręcznego 65 (II i VI) niechybnie zazębia się znowu z kółkiem pośredniem 67. Obracania się drążka ręcznego w kierunku przeciwnym nie dopuszcza kółko zapadkowe 63 (XX) i ząb zapadkowy 64.

Każda główna puszka zostaje za pośrednictwem cienkiej rurki 69 (III) w związku z odpowiednią puszką pośredniczą i tworzy łącznie z nią system przenoszenia siły. Próżna przestrzeń każdych dwóch w ten sposób połączonych a zresztą całkiem szczelnie zamkniętych puszek, jakoteż rurka łącząca napełnione są rozcieńczoną gliceryną. Do napelnienia służą klapy 70 (III i XVIII). Zadaniem tych trzech systemów jest z miejsca centralnego (komora na puszki główne) w dowolnej odległości wysumąć a względnie cofnąć sworzeń zamykający. Przez ściśnięcie bowiem jednej z puszek głównych wyciska się z niej przez rurkę łączącą 69 płyn do odpowiedniej puszki pośredniczej i rozszerza ją. Zdzialane tym sposobem wydęcie den falistych u puszek pośredniczych posuwa sworzeń zamykający naprzód 71 (III i IX).

Rozciąganie się puszki głównej sprawia, że płyn w nią wchodzi a odpowiednio temu ściska się puszka pośrednicza, który to skutek popiera sprężyna spiralna 72 na nią cisnąca. W skutek ściągania się puszki pośredniczej cofa się sworzeń zapadkowy 71.

L. Puszki pośrednicze.

1. U przyrządu kontrolnego. Figura I, IX, XII, XVIII,

Komora na puszkę pośredniczą Is (IX) jest stale przyśrubowana do drugiego końca puzdra suwaka obrotowego. Sworzeń zapadkowy 71 prowadzi przez otwór centrycznie wyświdrowany w suwaku obrotowym E. Zasuwka 38 suwaka obrotowego ma otwór, który, gdy zasuwka jest na dół zesunięta, a przeto związek suwaka obrotowego E z drążkiem uruchomienia 36 jest przywrócony i czop kurka nastrzykowego 40 jest uwięziony, leży naprzeciw sworznia zapadkowego 71.

Przy pobudzaniu wału mimośrodu 58 (XVIII) zapomocą drążka ręcznego 65 ściska się puszka główna Ip. rozciąga się puszka pośrędnicza Is a wysunięty naprzód sworzeń zapadkowy 71 (IX) wchodzi w otwór zasuwki suwaka obrotowego 38, który przez to zatrzymuje się w tem stanowisku swojem dopóty, aż puszka główna Ip zostanie znowu rozciągnięta przez działanie samoczynne, odbywające się podczas badania, a puszka pośrednicza pociągnie ze sobą napowrót sworzeń zapadkowy.

2. U kurka w odpływie brzeczki piwnej. Figura III. XXI, XXII, XXIII.

Z boku na oprawie kurka w odpływie brzeczki piwnej (III), który może także być skonstruowany jako kurek trzyramienny przestawny (XXI, XXII, XXIII), przyśrubowana jest komora puszki pośredniczej II s (III i XXI). Czop kurka opatrzony jest na końcu z puzdra wystającym rozporem, który, gdy kurek wolny.

Każda główna puszka zostaje za pośrednictwem opatrzony oporkami jest zakręcony, koresponduje ze iej rurki 69 (III) w związku z odpowiednią sworzniem zapadkowym 71, wystającym z komory puszki pośredniczą i tworzy łącznie z nią system puszki pośredniczej.

Przez ściśnięcie puszki głównej IIp a w skutek wydęcia puszki pośredniczej IIs sworzeń zapadkowy wchodzi w rozpór i utwierdza kurek w jego położeniu, zamyka go, podczas gdy rozciągnięcie puszki głównej IIp sprawia, że sworzeń zostaje cofnięty a przeto kurek oswobodzony. Oprócz tego można kurek zakręcony utwierdzić w tem położeniu także ręką, zapomocą sztyfu, który jest sposobny do nałożenia płomby, a łączy rękojęć z oprawą.

3. U kurka w dopływie brzeczki słodkiej. Figura III, XIV, XV.

Zamknięcie kurka w dopływie brzeczki słodkiej jest podobnie urządzone jak zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej. Kurek ten może być również zrobiony jako trzyramienny, przestaway, a mianowicie tak, że gdy przewód, prowadzący do panwi warzelnianej jest zamknięty, otwiera się połączenie przewodu brzeczki słodkiej z kanałem, ażeby pompę i przewód rurowy można wodą przepłókać. Kurek ten. gdy jest zamknięty, można utwierdzić w tem położeniu w taki sam sposób, jak kurek w odpływie brzeczki piwnej zapomocą sztyftu, który może być opłombowany.

b) Opis sposobu działania.

Przyrząd kontrolny do brzeczki piwnej, patentowany na imię Erbarta-Schaua polega na zasadzie naczyń spółkujących. Po skończeniu warzenia przywraca się swobodna komunikacya między panwią warzelnianą (w warzelniach pojedyńczych pomiędzy wspólną panwia zacierną i brzeczkową, w warzelniach podwójnych między panwią brzzeczkową), według okoliczności osobnym zbiornikiem a pomniejszem naczyniem (stągwią) i z ilości brzeczki znajdującej się w tem mniejszem naczyniu wnosi się, jaka jest cała ilość warki.

W celu osądzenia sposobu działania przyrządu rozróżniać należy ściśle dwa jego główne położenia, a mianowicie:

l. główne położenie, nastrzykowe.

znamienne jest tem, że zasuwka suwaka obrotowego jest wolna, kurek w odpływie brzeczki piwnej wolny, kurek zaś w dopływie brzeczki słodkiej jest zamknięty.

II. główne położenie, kontrolne,

znamienne jest tem, że zasuwka suwaka obrotowego jest zamknięta, kurek w odpływie brzeczki piwnej zamknięty, kurek zaś w dopływie brzeczki słodkiej wolny.

I. główne polożenie następuje w chwiti skończenia badania urzędowego zapomocą przyrządn kontrolnego i trwa aż do przestawienia drążka ręcznego 65 przy rozpoczęciu się klarowania brzeczki następnej warki. Od tej chwili aż do skończenia się badania zapomocą przyrządu zostaje tenże w II. głównem położeniu.

W I. głównem położeniu (nastrzykowem) można wysunąć zasuwkę suwaka obrotowego przezco suwak obrotowy i kurek nastrzykowy w obrębie istniejących oporków można dla oczyszczenia przyrządu wolnoręcznie poruszać. Gdy rekojeć kurka nastrzykowego jest zwrócona w lewo, można przez otwarcie wentylu parowego bateryi nastrzykowej wyparzyć do wnętrza panwi przewód do brzeczki i cedzidło do chmielu a potem je gorącą i zimną wodą wyplókać. Przez zwrócenie w prawo rekojęci kurka nastrzykowego można potem, ustawiwszy suwak obrotowy zapomoca rekojęci w położeniu napelnienia. wyparzyć stągiew, napełnić gorącą i zimną wodą i można te napełnienia przez przestawienie suwaka obrotowego w położenie wypróżnienia spuszczać zapomocą rozdzielacza do lejka, który tam, gdzie stoi naczynie do kontroli zwyczajnej, jest na trzpieniu zatknięty i odprowadza odpływającą wode.

Doluc dno i sito cedzidła do chmielu można po odjęciu mutry skrzydlatej zostającej pod zamknięciem plombowem kontroli zwyczajnej wyjąć i oczyścić.

Ponieważ w położeniu nastrzykowem kurek w odpływie brzeczki piwnej jest wolny, można oczyścić także panew i przewód odprowadzający brzeczkę piwną, Trzyramienny kurek w dopływie brzeczki słodkiej jest w położeniu nastrzykowem od strony panwi zakręcony a od strony kanalu otwarty, a tak można wymyć także przewód rurowy i pompę.

Bezpośrednio przed rozpoczeciem sie klarowania brzeczki zakręca się kurek w odpływie brzeczki piwnej. zesuwa się na dół zasuwkę suwaka obrotowego, poczem przez przełożenie drążka ręcznego zmienia się I. główne położenie przyrządu na II. położenie główne. Nie można nigdy zaniedbać zakrecenia kurka w odpływie brzeczki piwnej i zesunięcia zasuwki suwaka obrotowego, inaczej bowiem nie możnaby przełożyć drążka ręcznego a względnie. w razie użycia siły, odnośny system transmisyi zostałby popsuty. Przez przełożenie drążka ręcznego łuk zębaty błon pierwszorzędnych podnosi się w górę i zazębia się o kółko pośrednie. Obracanie wału mimośrodu sprawia, że kurek w odpływie brzeczki piwnej i zasuwka suwaka obrotowego zostają zamknięte. Natomiast kurek w odpływie brzeczki słodkiej staje się wolnym i można go dla spuszczania brzeczki odkręcić.

Podczas następującego teraz płynięcia brzeczki i gotowania brzeczki piwnej w panwi aż do rozpoczęcia badania przyrząd zostaje w zupelnym spoczynku.

Zanim się przystąpi do badania, trzeba zakręcić kurek w dopływie brzeczki słodkiej i sztyft więżacy wetknąć w odpowiednie otwory rekojęci kurka i oprawy kurkowej. Następnie wyjmuje się sztyft więżący kółko ręczne, znosi się samoczynne wyłaczenie mechanizmu uruchomiającego przez wyciągniecie i ciśniecie na dół guzika przysuwnicy i rozpoczyna się badanie przez jednostajne, nie za szybkie obracanie kólka ręcznego w kierunku wskazówki zegarowej. Gdy się za prędko obraca, powściąg funkcyonuje w ten sposób, że zab zapadkowy wyskakuje i kółko reczne obraca się bezskutecznie. Tym powściągiem osiąga się to, że położenie napelnienia i wypróżnienia suwaka obrotowego trwa najmniej przez ten czas, który jest potrzebny do wejścia płynu w stagiew i do przywrócenia równowagi a względnie do zupełnego wypróżnienia stągwi.

Wał mechanizmu uruchomiającego wprawiony przez ten mechanizm w bardzo powolne obracanie się, sprawia zapomocą mimośroda najprzód, że drążek suwaka obrotowego porusza się na dól i wprowadza suwak obrotowy w położenie napełnienia. W tem położeniu panew przez kanał suwaka obrotowego, znajdujący się z prawej strony, wchodzi w komunikacyę ze słągwią, która w skutek tego napełnia się brzeczką piwną.

Przy dalszem obracaniu, drążek suwaka obrotowego w skutek działania mimośrodu porusza się teraz w górę, przez co przerywa się związek stągwi z panwią, następnie zaś, w miarę jak drążek suwaka obrotowego ciągle podnosi się w górę aż do swego najwyższego położenia, stągiew wypróżnia się przez przez lewy kanał suwaka obrotowego do rozdzielacza samoczynnie w obrót wprawionego, a przez niego do naczynia na przedpęd, stojącego zewnątrz na lewo. Pierwsze to napełnienie stągwi ma posłużyć jedynie do oddalenia pozostałości popłóczyn, gdyby się znajdowały, do przepłókania brzeczką piwną przewodu do tej brzeczki i do ogrzania suwaka obrotowego jakoteż i stągwi.

Obroty kółka ręcznego powtarza się dopóty, aż kółko to w skutek samoczynnego wyłączenia mechanizmu uruchomiającego przez sztyft i przysuwnicę podniesione, przestaje się zazębiać i obraca się bezskutecznie. W tej chwili badania położenie przyrządu jest następujące:

- a) Drążek suwaka obrotowego leży poziomo, przeto kanały suwaka obrotowego są ze wszystkich stron zamknięte;
- b) otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brzegiem naczynia na przedpęd, do którego wlało

- się pierwsze napełnienie stągwi, zwrócony ku bebnowi;
- c) obie wskazówki liczydła stoją znowu naprzeciwko siebie, ale od liczby, zaznaczonej przed rozpoczęciem się badania, oddalone są o trzecią część podziału;
- d) łuk zębaty puszek głównych przebiegł trzecią część swojego półkoła w zazębieniu z kolem pośredniem;
- e) bęben naczyniowy posunął się o trzecią część szerokości jednego naczynia;
- f) mechanizm uruchomiający wyłączył się samoczynnie.

Teraz znosi się znowa samoczynne wyłączenie mechanizmu uruchomiającego przez odpowiednie działanie na guzik przysuwnicy i odbywa się dalej badanie przez obracanie kólka ręcznego aż do ponownego samoczynnego wyłączenia. Stągiew napełnia się po raz drugi tak samo jak poprzednią razą. To jednak drugie napełnienie wypróżnia się przez rozdzielacz, który się tymczasem naprzód posunął, do wnętrza bębna naczyniowego. a mianowicie do tego z siedmiu naczyń próbkowych w nim ustawionych, które stało najbliżej naczynia na przedpęd.

Ażeby próbki brzeczki piwnej. przeznaczone do wyższej kontroli. uchronić przez pewien czas od parowania i rozkładu, wkłada się do naczyń próbkowych wyższej kontroli po każdorazowem wypróżnieniu i oczyszczeniu tak zwane tabliczki konserwacyjne, składające się z parafiny, topiącej się przy niskiej temperaturze i materyału antyseptycznego. Parafina topiąca się w gorącej brzeczce piwnej zbiera się z powodu małej ciężkości gatunkowej na powierzchni płynu, tworzy pokrywę nie przepuszczającą powietrza i tężeje, gdy próbka się oziębi. Środek antyseptyczny rozpuszcza się w brzeczce piwnej i działa wyjaławiająco.

W chwili drugiego samoczynnego wyłączenia mechanizmu uruchomiającego stan przyrządu kontrolnego jest następujący:

- a) Drążek suwaka obrotowego leży poziomo, przeto kanały suwaka obrotowego są ze wszystkich stron zamknięte;
- b) otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brzegieni naczynia próbkowego wyższej kontroli, do którego wlało się drugie napełnienie stągwi, zwrócony ku naczyniu do kontroli zwyczajnej;
- c) obie wskazówki liczydła stoją znowu naprzeciwko siebie, ale od liczby zaznaczonej przed rozpoczęciem się badania oddalone są o dwie trzecie części podziału;
- d) łuk zębaty puszek głównych przebiegł dwie trzecie części swojego półkola w zazębieniu z kołem zębatem;

- e) bęben naczyniowy posunął się o dwie trzecie cześci szerokości jednego naczynia;
- f) mechanizm uruchomiający wyłączył się samoczynuie.

Przez ponowne zniesienie samoczynnego wyłączenia wprawia się mechanizm uruchomiający w ruch do trzeciego i ostatniego okresu badania, przyczem stągiew napełnia się po raz trzeci, a następnie wypróżnia się do naczynia próbkowego do kontroli zwyczajnej, stojącego po prawej stronie zewnątrz.

Po wypróżnieniu daje się słyszeć na przyrządzie głos dzwonka, zapowiadający bliskie skończenie się badania.

(Idy nastąpi ostatnie samoczynne wyłączenie mechanizmu uruchomiającego kończy się badanie przyrządem kontrolnym i jednocześnie przyrząd przechodzi znowu z położenia głównego II, w położenie główne I. Przemiana przyrządu z położenia nastrzykowego (l) w położenie kontrolne (II), odbywa się więc bezpośrednio zapomocą ręcznego działania, przemiana zaś z położenia kontrolnego w położenie nastrzykowe samoczynnie podczas badania.

W chwili skończenia się badania położenie przyrządu jest następujące:

- a) Drążek suwaka obrotowego leży poziomo, przeto kanały suwaka obrotowego są ze wszystkich stron zamknięte;
- b) otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brzegiem naczynia próbkowego do zwyczajnej kontroli. zwrócony ku naczyniu na przedpęd;
- c) obie wskazówki liczydła stoją naprzeciwko siebie i względnie do oznaczenia liczydła w chwili rozpoczęcia się badania, zaznaczają najbliższą wyższą liczbę;
- d) luk zębaty puszek głównych przebiegł całe swoje półkole w zazębieniu z kołem pośredniem i przestawił zastawki:
- e) bęben naczyniowy posunął się naprzód o całą szerokość naczynia;
- f) mechanizm uruchomiający wylączył się samoczynnie;
- g) zamknięcie zasuwki suwaka obrotowego jest zniesione;
- h) zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej jest zniesione;
- kurek w dopływie brzeczki słodkiej jest zamknięty.

Rozdział II.

Przepis co do ustawiania mierniczego przyrządu kontrolnego.

1. Do urzędowego badania wyrobionej brzeczki piwnej wolno używać tylko tych przyrządów kon-

trolnych, które ustawione są z zachowaniem postanowień niżej podanych, sprawdzone pod nadzorem komisyi głównej miar i wag i aprobowane.

2. W każdym browarze, któremu Ministerswo skarbu nakaże zaprowadzić przyrząd kontrolny, zanim się do ustawienia go przystąpi, komisya przez Ministerstwo skarbu ustanowiona wykonać ma z współudziałem strony lub jej pełnomocnego zastępcy zbadanie lokalności.

Przy tem badaniu lokalności i następującem potem ustawianiu przyrządu kontrolnego przestrzegać należy następujących prawideł:

a) przyrząd kontrolny połączyć należy z reguły z panwią brzeczkową. Jeżeli browar używa kilku panwi brzeczkowych, każdą z nich opatrzyć należy osobnym przyrządem kontrolnym.

Na żądanie strony można także pozwolić z zastrzeżeniem dopełnienia warunków, które przepisane będą w każdym z osobna przypadku, żeby przyrząd kontrolny zamiast przy panwie, umieszczony był przy osobnym zbiorniku; z podobnem zastrzeżeniem można nadto pozwolić, żeby wyrób kilku panwi piwnych a względnie warzelni prowadzony był do wspólnego zbiornika i żeby tylko jeden przyrząd kontrolny był przy nim umieszczony;

- b) przyrząd kontrolny do brzeczki piwnej ustawiony być powinien w pobliżu tej panwi, do której jest przeznaczony, w taki sposób, żeby odległość suwaka obrotowego u przyrządu kontrolnego od panwi, mierzona po linii poziomej, była jak najmniejsza. Odległość ta nie powinna w żadnym razie przenosić 2½ metra;
- c) przyrząd kontrolny powinien być ustawiony na trwałym, bezpiecznym fundamencie, wymurowanym z cegieł dobrze zwilżonych, z zaprawa cementową lub z ubitym z betonu portlandzkiego, albo na poprzecznicach żelaznych, odpowiednio grubych, dobrze opartych i ile możności w lokalu warzenia. Gdvby stosunki miejscowe nastręczały trudności pod względem ustawienia przyrządu w samymże lokalu warzenia i przeto przyrząd ten musiał być ustawiony w lokalu oddzielonym od lokalu warzenia, przestrzegać należy przy wybieraniu innego miejsca na ustawienie, żeby przyrząd ochroniony był ile możności od wpływów zewnętrznych i tak ustawiony, iżby nadzór nad warką nie był utrudniony; w przypadku tym, lokal na przyrząd przeznaczony, powinien być połączony hezpośrednio z lokalem, w którym się panew znajduje. zapomoca otworu, mającego najmniej 0.25 metra kwadratowego w przekroju:

- d) otwór w panwi wywiercony być powinien w takiem miejscu tejże, iżby zapewniona była zgodność jakościowa próbek brzeczki piwnej, w tem miejscu odpływających, z całą ilością płynu w panwi zawartą. Nie wolno więc wywiercać tego otworu w takiem miejscu panwi, gdzie zawartość panwi podczas warzenia nie zostaje w ciągłej żywej cyrkulacyi z główną masą, jak to jest na przykład przy workowatych wypukłościach panwi (zagięciach itp.);
- e) otwór wywiercony w panwi nie powinien leżeć niżej jak o 10 centymetrów nad najniższym punktem dna panwi;
- f) ze względem na formę i wielkość panwi a według okoliczności także stopniowanie wielkości warki, oznaczyć należy wymiary stągwi przyrządu kontrolnego, który ma być ustawiony, trzymając się tej zasady, że napełnienie stągwi podczas badania urzędowego nie ma wynosić mniej jakż 00 litry a nie więcej jak 3 50 litra;
- g) przyrząd kontrolny, tudzież wszystkie przewody rurowe, do niego prowadzące, powinny być wolne i do zbadania w każdym czasie łatwo dostępne;
- h) rura gładko wypołerowana, doprowadzająca brzeczkę piwną do przyrządu kontrolnego, powinna być w całej swojej długości widzialna, dostępna i o ile przydanie osłony nie będzie wyraźnie nakazane — wolna;
- podstawę przyrządu kontrolnego połączyć należy mocno i niewzruszenie z murem fundamentu a to zapomocą śrub naciętych, które powinny być utwierdzone zaprawą cementową i najmniej na 15 centymetrów w murze fundamentu zaglębione;
- k) przy ustawieniu wspornika, co wykonane być powinno z jak największą starannością i ścisłością, mieć należy przedewszystkiem na względzie, żeby stągiew stała ściśle pionowo i we właściwem miejscu. Podnóże wspornika klinami żelaznemi podłożone, podlać należy zaprawą cemenrową;
- t) stągiew przyrządu kontrolnego powinna pozostać całkiem wolną i dostępną. Nie powinna więc stykać się bezpośrednio ani z murem, częściami konstrukcyi, platformą, ani też z machinami lub częściami przyrządu. Gały przyrząd kontrolny powinien być otoczony osłoną ochraniającą, naprzykład płaszczem z materyi nieprzemakalnej, budką z drzewa lub żelaza w taki sposób, żeby ją albo można było latwo

- usunąć albo żeby przyrząd kontrolny był pod nią ze wszystkich stron dostępny.
- m) panew na brzeczkę, bez względu, czy ma ognisko bezpośrednie czy jest ogrzewana parą, może mieć tylko jedną rurę do dopływu brzeczki słodkiej i tylko jedną rurę do odpływu brzeczki piwnej. Jeżeli panew ma dwa lub więcej otworów spustowych, rury ich powinny być jak najbliżej panwi złączone w jednę wspólną rurę odpływową; w obrębie lokalu napelnienia nie powinny w żadnym przypadku znajdować się inne otwory a względnie przewody;
- n) rura doprowadzająca brzeczkę słodką i rura odprowadzająca brzeczkę piwną opatrzone być mają każda jednym kurkiem zamykalnym, unieszczonym jak najbliżej panwi. urządzonym według opisu podanego w rozdziałe I. a, I., l, 2. Jeżeli kurki te skonstruowane będą jako trzyramienne, przestawne, rura łącząca się z trzecią odnogą powinna mieć wolne uście ponad brukiem warzelni;
- o) przy tych przyrządach zamykających umieścić należy puszki pośrednicze. Rurki łączące te puszki poprowadzić należy tak, żeby znajdowały się w polożeniu jak najbardziej ochronionem i zabezpieczyć w obrębie ruchu przez obłożenie ich osłonami ochraniającemi; rurki te nie powinny stykać się bezpośrednio z takiemi częściami konstrukcyi lub przyrządami wyrobu, które wystawione są choćby tylko na przemijające rozgrzanie:
- p) rura do dopływu brzeczki słodkiej powinna mieć pomiędzy bateryą klarowania, względnie pompą do brzeczki a kurkiem w dopływie brzeczki słodkiej tylko jedną odnogę, mającą uście do przynależytej kadzi klarowania, przez którą to odnogę tak zwany przedpęd brzeczki pompuje się napowrót do tej kadzi; pomiędzy kurkiem w dopływie brzeczki słodkiej a panwia nie powinna znajdować się żadna odnoga; nadto uście rury do dopływu brzeczki słodkiej, jakoteż rury wodociągowej, gdyby do wnętrza panwi prowadziła, nie powinno w żadnym razie znajdować się niżej jak na 20 centymetrów ponad najwyższą powierzelmia piwa (także przed zagotowaniem). Toż samo rozumie się o przyrządzie do napryskiwania, który ezęsto bywa w panwiach umieszczony;
- q) rura do odpływu brzeczki piwnej nie powinna mieć żadnej odnogi pomiędzy panwią a kurkiem zamykającym; gdyby za kurkiem w odpływie brzeczki piwnej (patrząc od panwi) była umieszczona rura do odpływu wody nastrzykowej, rura ta powinna mieć wolne uście nad brukiem warzelni;

- r) urządzanie wszelkich innych przewodów do panwi, naprzykład zapomocą węża do wydałania pary lub zapomocą jakichkolwiek nasadek w panwi lub pokrywie panwi jest całkiem zakazane;
- s) jeżeli panwie są ogrzewane parą, rury doprowadzające parę do panwi i rury odprowadzające parę i wodę powstałą z pary zgęszczonej należy dokładnie oznaczyć. Powinny one być wolne i ze wszystkich stron dostępne, tak, żeby można je było w całym ich ciągu z zupełną pewnością kontrolować;
- t) jeżeli panew brzeczkowa służy także do gotowania zacieru, jak to bywa w warzelniach pojedynczych, czop próżny podziurkowany, który ma być wśrubowany od wnętrza w wywiercony otwór panwi, powinien być za każdym razem na czas golowania zacieru wyjęty i zastapiony śruba szczelnie zamykającą; nadto wszystkie te przewody rurowe z dotyczącą panwią w zwiazku będące, których używa się tylko do prowadzenia zacieru a nie do prowadzenia także brzeczki, powinny być podczas klarowania aż do skończenia się badania w ten sposób zabezpieczone, żeby nieuprawnione odprowadzenie brzeczki było niemożebne. W jaki sposób zabezpieczenie to ma być uczynione, postanowić należy w każdym z osobna przypadku przy badaniu lokalności ze względem na zachodzące w danej chwili stosunki miejscowe;
- u) jeżeli w warzelniach podwójnych panew zacierna używana bywa czasowo lub tylko pomocniczo także do warzenia brzeczki piwnej, postąpić należy z tą panwią tak samo, jak z opisaną w powyższym ustępie t skombinowaną panwią zacierną i brzeczkową (warzelnia pojedyncza). Czy w poszczególnym przypadku panew zacierną należy opatrzyć osobnym przyrządem kontrolnym lub czy panew tę połączyć należy z przyrządem kontrolnym ustawić się mającym dla panwi brzeczkowej, rozstrzygnąć należy stosownie do okoliczności na podstawie zbadania lokalności;
- v) do każdorazowego prowizorycznego badania brzeczki piwnej w panwi służy osobny karbnik, przynależący do przyrządu kontrolnego. Ponieważ ten karbnik przy każdem badaniu powinien być wstawiany zawsze w tosamo miejsce panwi, przeto przydaną do niego kierownicę umieścić należy we wnętrzu panwi;
- w) obok każdej panwi opatrzonej przyrządem kontrolnym, na najbliższej ścianie warzelni umieszczony być powinien dokładny plan sytuacyjny tejże, na którym wszystkie w związku

z nią zostające lub w jej obrębie leżące przewody rurowe i połączenia rurowe, wszystkie znajdujące się w niej kurki, wentyle, suwaki, wszystkie odnogi i urządzone zapory i zamknięcia mają być dokładnie wyrysowane i farbą odznaczone o wymiarach najmniej 1:50 wielkości rzeczywistej.

Spisać należy protokół wyniku badania lokalności, który opatrzony podpisami wszystkich uczęstników przedkłada się Władzy skarbowej pierwszej instancyi. Następnie władza ta uwiadomić ma przedsiębiorcę o wymaganiach pod względem ustawienia przyrządu kontrolnego z dozwoleniem rekursu.

Jeżeli w skutek rekursu zarządzone będzie ponowne zbadanie lokalności, w takim razie, o ileby się nie przychylono do rekursu strony, ona ponosi koszta badania na miejscu.

- 3. Gdy browar ustawi przyrząd kontrolny. Władza skarbowa pierwszej instancyi zarządzi spisanie wywodu oględzin. Wykonać to ma tasama komisya, która wykonala badanie lokalności, mając w szczególności na tiwadze co następuje:
 - a) Zbadać należy, czy przyrząd kontrolny ustawiono a otwór w panwi wywiercono w sposób przy badaniu lokalności przepisany, według okoliczności decyzyą Władzy skarbowej zmieniony. Gdyby dostrzeżono uchybienie w jakimkolwiek względzie, uwiadomić o niem należy stronę i wstrzymać spisanie wywodu aż do decyzyi Władzy przełożonej.
 - b) Szczególną uwagę zwrócić należy przy oględzinach na połączenia poszczególnych przyrządów wyrobu ze sobą i z przyrządem kontrolnym; połączenia rurowe, któreby umożebniały Jub nawet tylko ułatwiały tajemne odprowadzenie, kazać należy skasować. Gdyby zaś połączenia te uznane zostały za potrzebne do fabrykacyi, powinny być urządzone tak, żeby mogly być zamknięte i zabezpieczone plombami urzędowemi aż do chwili, w której odbywać się będzie urzędowe badanie wyrobionej brzeczki.
 - c) Nadto wszystkie przewody rurowe do wody, pary i brzeczki piwnej, o ile powierzchnie ich nie są lśniąco wypolerowane, należy pomalować w sposób przepisany a znamionujący przeznaczenie przewodu. U rur Iśniaco wypolerowanych wszystkie połaczenia krezowe powinny być pomalowane takąż farbą znamienną.
 - d) Miejsce na ustawienie wagi przynależącej do przyrządu wybrać należy tak, żeby waga ta mogła na niem stale pozostawać; jest ona urządzona do udźwignięcia 10 kilogramów, opisany szczegółowo w rozdziale III. lit. B.

ma dwa talerze, z których jeden opatrzony jest pierścieniem do wstawiania naczynia próbkowego i mieści się w skrzynce drewnianej, którą można zamknąć, spoczywa zaś na stole ściennym. który należy ustawić poziomo i oprzeć na żelaznych podporach. Waga umieszczona być powinna koniecznie w tym samym tokalu, w którym ustawiony jest przyrząd kontrolny.

Jeżeli ustawienie przyrządu uznane będzie za wolne od zarzutu, przystąpić należy do napełnienia systemów puszek i do napuszczenia przyrządu olejem według osobnych przepisów podanych w do- Podatek datkach I i II. Bezpośrednio po tem poprzykładać Dodatek należy plomby oznaczone w dodatku III.

Dodatek

Spisać należy protokół wyniku oględzin, który ma być przez wszystkich uczęstników podpisany i opatrzony kopią planu sytuacyjnego wzmiankowanego wyżej pod literą w). Protokół ten przekłada się Władzy skarbowej pierwszej instancyi, która, o ile pod żadnym względem nie było nie do zarzucenia a względnie po uchyleniu znalezionych wadliwości, zarządzie ma sprawdzenie przyrządu kontrolnego.

Ponowne sprawdzenie przyrządu kontrolnego będącego w użyciu wykonać należy na wyraźne żądanie dotyczącego przedsiębiorcy browaru, tudzież wtedy, gdy panew warzelniana będzie zastąpiona nowa, jakoteż jeżeli zbadanie przyrządu pod względem dokładności w mierzeniu, wykonane przez kontrolę wyższą stosownie do przepisu podanego w rozdziałe III pod B. wykaże w porównaniu z wynikami pierwszego sprawdzenia różnicę przenoszącą ± 1/2 procentu. Gdy ponowne sprawdzenie odbywa się na żądanie przedsiębiorcy browaru, ponosić on ma koszta ponownego sprawdzenia w takim razie, jeżeli sprawdzenie okaże, iż przyrząd mierzy dokładnie,

Każde ponowne sprawdzenie ma być w każdym z osobna przypadku zarządzone przez Władzę skarbową pierwszej instancyi i wykonane w taki sam sposób jak pierwsze sprawdzenie przyrządu.

4. Przedsiębiorca browaru a względnie kierownik przedsiębiorstwa obowiązany jest uwiadomić piśmiennie właściwą Władzę skarbową pierwszej instancyi o wszelkiej zamierzonej reparacyi panwi lub jej podwaliny a względnie podmurowania lub podwaliny przyrządu kontrolnego, a to przed rozpoczęciem tej reparacyi i podać zarazem, kiedy zamierzona reparacya będzie prawdopodobnie skończona.

W skutek każdego takiego uwiadomienia Władza skarbowa pierwszej instancyi zarządzić ma. żeby funkcyonaryusz kontroli wyższej, zaraz po ukończeniu reparacyi, zbadał przyrząd kontrolny pod względem dokładności mierzenia, a to w sposób jest ponowne sprawdzenie przyrządu. lub jeżeli z innego powodu ponowne sprawdzenie przyrządu stanie się potrzebnem, w takim razie - począwszy od chwili. w której stwierdzono okoliczność uzasadniająca ponowne sprawdzenie aż do dokonania tegoż ponownego sprawdzenia, ruch browarowy w dotyczącej warzelni może odbywać się dalej i przyrząd kontrolny może być nadal używany tylko w tym przypadku, jeżeli strona oświadczy protokolarnie, iż się zgadza, żeby w ciągu tego okresu urzędowe badanie warek odbywało się tylko prowizorycznie i żeby uzyskane szczegóły badania po skońezeniu ponownego sprawdzenia zapomoca poprawionych tablic redukcyjnych zostały sprostowane.

Gdyby potrzebną była reparacya kurka w dopływie brzeczki słodkiej lub kurka w odpływie brzeczki piwnej, wymagająca wyjęcia czopa kurka, urzedsiębiorca gorzelni a względnie kierownik przedsiębiorstwa obowiązany jest również uwiadomić naprzód o tem Władze skarbową pierwszej instancyi, która wysłać ma do uczęstniczenia w tem funkcyonaryusza kontroli wyższej. Uczęstniczący funkcyonaryusz ma odjąć plombę kontroli wyzszej na czopie kurka i po odjęciu plomb na śrubach, przytwierdzających komorę puszek pośredniczych, śruby te zwolnić a komore przyciąguać i wyjąć. Nie potrzeba jednak wypróżniać przy tem systemu puszek. Po skończeniu reparacyi trzeba przyrząd zamykający unieścić napowrót w poprzedniem położeniu i opatrzyć przepisanemi plombami.

Rozdział III.

Przepis używania.

A. Dla funkcyonaryuszy kontroli zwyczajnej.

1. Kontrolę zwyczajną wykonywać ma zawsze najmniej dwóch funkcyonaryuszy skarbowych; jeżeli niema do rozporządzenia urzędnika kontroli skarbowej technicznej, jeden z uczęstniczących funkcyouaryuszy skarbowych powinien mieć przynajmniej stopień starszego dozorcy straży skarbowej. Urzednik kontroli skarbowej technicznej a według okoliczności, jeżeli obaj funkcyonaryusze należą do straży skarbowej ten, który ma wyższy stopień służbowy, winien czynności urzędowe kontroli rozdzielić odpowiednio celowi i jest za to odpowiedzialny. żeby badanie urzędowe odbyło się ściśle według przepisow.

2. W browarach opatrzonych przyrządem kontrolnym utrzymywać należy zamiast arkusza rewizyjnego rejestr badań według dołączonego formuzalaczka larza (druk ścisłej rachubie podległy). Jeżeli w browarze jest w użyciu kilka przyrządów kontrolnych,

Jeżeli z badania tego okaże się, że potrzebne do każdego z nich utrzymywać należy osoby rejestr badań. Rejestr badań zamykać należy co miesiąc i posyłać dnia 10. następującego miesiąca drogą służbowa do Władzy skarbowej pierwszej instancyi.

> Do zapisków używać należy zawsze atramentu. wciagać zaś ma je ten funkcyonaryusz nadzoru. który wykonywa dotyczącą czynność urzędową.

> 3. Kontrola zwyczajna rozpoczyna się -- o ile browar nie zostaje pod stałym nadzorem, co do każdego warzenia z ukończeniem postępowania zaciernego, a wiec na krótko przed rozpoczeciem się klarowania brzeczki i konczy się badaniem warki.

> Funkcyonaryusze nadzoru winni niezwłocznie po przybyciu do browaru przekonać się o stanie postępowania warzenia. Nadto obowiązani są, zanim się rozpocznie klarowanie brzeczki, upewnie się, czy wszystkie poprzykładane plomby, tudzież czy sam przyrząd kontrolny, jakoteż przynależące do niego przewody i kurki są nienaruszone. Następnie wyjąć należy sito z cedzidła do chmielu i po oczyszczeniu osadzić je napowrót, bacząc na uszczelnienie. Plombę na śrubie zamykającej, odjętą celem oczyszczenia cedzidła do chmielu, zastąpić należy niezwłocznie nowa.

> Jeżeli panew zacierna służy także za panew do brzeczki, czuwać należy nad tem, żeby kaptur zamykający, wśrubowany po wewnętrznej stronie miejsca wywiercenia był zastąpiony czopem sitowym przed rozpoczęciem się klarowania.

> Nadto jeszcze przed przestawieniem zamknięć. dopóki przyrząd kontrolny znajduje się w Lgłównem położeniu (nastrzykowem), wykonać należy zapomocą bateryi nastrzykowej przepłókanie do panwi. Przytem baczyć należy, czy woda spłókująca wychodzi wszystkimi otworami czopa sitowego do wnętrza panwi z siłą dowodzącą, że cały przekrój jest wolny. Gdyby tak nie było, wyjąć należy czop sitowy i oczyścić go a według okoliczności przedmuchać przewód zapomocą przewodu parowego bateryi nastrzykowej.

> Następnie kurek nastrzykowy 55. jakoteż suwak obrotowy E przez nastawienie pionowo rękojęci 57 a względnie 39 postawić należy w położeniu dającem się zamknąć i zasuwkę suwaka obrotowego 38, po wyjęciu sztyftu wiążącego, zesunąć nadół.

- 4. Gdy kierownik ruchu oznajmi ustnie, że klarowanie ma się rozpocząć, funkcyonaryusze nadzoru winni przekonać się zawsze na podstawie własnych ogledzin:
 - a) czy kurek w dopływie brzeczki słodkiej jest jeszcze według przepisu zamknięty i czy sworzeń zapadkowy może pornszać się wolno w rozporze czopa kurka,
 - b) czy panew jest wypróżniona i oczyszczona, czy kurek w odpływie brzeczki piwnej jest stanowczo zaniknięty, czy rozpór w czopie kurka

atek

stoi naprzeciwko cofniętego w tył sworznia zapadkowego i czy sztyft wiążacy jest wetkniety,

c) czy zasuwka suwaka obrotowego jest według przepisu na dół zesunięta i czy jej otwór stoi naprzeciwko sworznia zapadkowego,

d) czy czop sitowy we wnętrzu panwi jest oczyszczony i zaśrubowany i czy powierzchnia jego jest wolna.

5. Gdy w tych czterech punktach wszystko będzie znalczione w porządku lub zostanie do porządku przywiedzione, jeden z dwóch funkcyonaryuszy nadzoru uskutecznia przestawienie zamknięć a zarazem przyrządu kontrolnego z l. głównego położenia (nastrzykowego) w II. położenie główne (kontrolne), tym sposobem, że drążek ręczny 65, który działa na puszki główne, przekłada po odjęciu zamknięcia urzędowego o 180° w kierunku wskazówki zegarowej. Przez to zasuwka suwaka obrotowego i kurek w odpływie brzeczki piwnej zostają zamknięte a kurek w dopływie brzeczki słodkiej zostaje wyzwolony.

Po wykonaniu tego przestawienia zwracać należy ciągle uwagę na to, czy sworzeń zapadkowy puszki pośredniczej I s przysunął się ku otworowi zasuwki suwaka obrotowego a sworzeń zapadkowy puszki pośredniczej II s do rozporu czopa kurka w odpływie brzeczki piwnej i czy sworzeń zapadkowy puszki pośredniczej III s wyszedł z rozporu czopa kurka w dopływie brzeczki słodkiej.

Następnie uwiadomić należy reprezentanta browaru, że przestawienie zostało dokonane i klarowanie może rezpocząć się niezwłocznie.

Od tej chwili aż do skończenia się badania zapomocą przyrządu kontrolnego jeden z dwóch funkcyonaryuszy nadzoru kontrolować ma nieustannie panew brzeczkową.

Podezas gdy brzeczka płynie, drugi funkcyonaryusz nadzoru baczyć ma na to, żeby wszystka brzeczka odpływająca z kadzi do klarowania razem z nalewami dostawała się do panwi i żeby nie gdzie-indziej nieodprowadzano lub nie brano.

Gdy się klarowanie skończy, tenże funkcyonaryusz nadzoru kontrolować ma, żeby woda goła odpływała swobodnie ponad brukiem warzelni do kanału, z wyjątkiem tych przypadków, w których uzyskano szczególne pozwolenie do używania w inny sposób wody gołej.

- 6. Podczas warzenia w panwi brzeczkowej wykonywać należy poprzedzające każde badanie przygotowania, obserwacye i pomiary, a mianowicie:
 - a) Wagę przynależącą do przyrządu kontrolnego, po otwarciu zamknięcia, zbadać należy przed każdorazowem użyciem pod tym względem, czy wtedy, gdy talerze wagi są całkiem próżne i oczyszczone, język wagi stoi równo z wizye-

rem. Nadto trzeba wagę badać najmniej raz na miesiąc w następujący sposób: Talerz na naczynie obciąża się ciężarkiem 5-kilogramowym a talerz ciężarkowy kilku cieżarkami ogółem tyleż czyniącymi. Jeżeli język stoi w należytem miejscu. waga jest dokładna; w przeciwnym razie zbadać należy różnicę wagi, to jest ile trzeba dodać lub ująć, żeby język stanął we właściwem miejscu. Próbę tę powtórzyć należy kilkakrotnie, mieniając cieżarki, a następnie odbyć ją w takiż sam sposób z obciążeniem 500 gramami.

Jeżeli różnica wynosi więcej niż jeden gram, uczynić należy niezwłocznie doniesienie do Władzy skarbowej pierwszej instancyi, która zarządzić ma co potrzeba. Aż do uchylenia wadliwości używać należy do badania urzędowego innej odpowiedniej, dokładnej wagi.

Pod względem peryodycznego ponownego sprawdzania ciężarków stosują się przepisy powszechne o sprawdzaniu.

b) Zamknięciem kontroli zwyczajnej ubezpieczony mały okrągły talerz zamykający w pokrywce bębna, zawierającego naczynia na próbki do kontroli wyższej, należy zdjąć po usunięciu plomby i sztyfta zamykającego i zapomocą chwytki wyjąć naczynie probkowe znajdujące się pod odsłoniętym otworem.

Jeżeli naczynie to jest napełnione, trzeba je zważyć przed wypróżnieniem i zapisać jego ciężar w odpowiedniej kolumnie rejestru badań z podaniem numeru naczynia. Naczynie to we wszystkich przypadkach oczyścić należy całkowicie zimną i gorącą wodą, poczem stawia się je do góry dnem a po kilku minutach obciera całkiem do sucha wewnątrz i zewnątrz. Następnie opatrzyć należy naczynie próbkowe świeżą tabliczką konserwacyjną i odtarować.

Zbadaną tarę naczynia próbkowego zapisać należy w odpowiedniej kolumnie rejestru badań z przydaniem numeru naczynia. Następnie zapomocą chwytki wstawia się naczynie próbkowe napowrót przez otwór do bębna na naczynia, a to tak, żeby spodnią powierzchnią dna stanęło dokładnie w zagłębieniu znajdującem się w dnie bębna. Następnie włożyć należy napowrót talerz zamykający, wysunąć naprzód sztyft zamykający i opatrzyć zamknięciem płombowem kontroli zwyczajnej.

Tabliczek konserwacyjnych dostarcza Zarząd skarbowy bezpłatnie; dotyczący funkcyonaryusze nadzoru pobierać je będą za złożeniem rachunku z Ekonomatu c. k. Dyrekcyi skarbowej krajowej w Wiedniu w kartonach po 50 i 100 sztuk.

Tabliczek konserwacyjnych zdjętych z napełnionych naczyń kontroli wyższej nie wolno używać ponownie, lecz należy zbierać je i odsyłać peryodycznie do namienionego wyżej Ekonomatu.

c) Naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej należy wymyć gorącą i zimną wodą wewnątrz i zewnątrz potem postawić do góry dnem, po kilku minutach całkiem do sucha obetrzeć i razem z pokrywką odtarować; następnie kładzie się pokrywkę na boku a naczynie próbkowe stawia się na platformie do zwyczajnej kontroli, z prawej strony zewnątrz wspornika.

Tarę naczynia zapisać należy w odpowiedniej kolumnie rejestru badań.

- d) Naczynie na przedpęd wypróżnione i wyczyszczone postawić należy na właściwej platformie, po lewej stronie zewnątrz wspornika.
- e) Liczbę, którą liczydło przyrządu kontrolnego wskazuje przed badaniem, należy odczytać i zapisać w odpowiedniej kolumnie rejestru badań.
- f) Nakoniec napuścić należy olejem przyrząd kontrolny według przepisu zawartego w załączce II.
- 7. Gdy kierownik przedsiębiorstwa oznajmi, że się warzenie skończyło i badanie urzędowe warki może się rozpocząć, funkcyonaryusze nadzoru winni mieć na uwadze co następuje:
 - a) Zwrócić należy uwagę kierownika przedsiębiorstwa na to, że byloby wielce stosownie zaniechać ogrzewania lub je przynajmniej przytłumić na czas badania przyrządem kontrolnym dla zapobieżenia zbyt gwałtownemu wzbieraniu brzeczki piwnej.

 Jeżeli w panwi jest mięszadło, trzeba je wyjąć na czas aż do skończenia się badania przyrządem kontrolnym.

 c) Drzwi panwi trzeba otworzyć i powinny stać otworem przez cały czas badania przyrządem kontrolnym.

d) Kurek w dopływie brzeczki słodkiej należy stanowczo zamknąć od strony panwi i wetknac sztyft więżący.

e) Gdy te zasadnicze warunki są dopełnione, przystępuje się najprzód do prowizorycznego badania ilości brzeczki piwnej zapomocą karbnika.

W tym celu karbnik dobrze wprzód osuszony, wstawia się do panwi zapomocą przydanego mu wodzidła w tem miejscu panwi, które wtedy, gdy się oględziny odbywały, było oznaczone; następnie mierzy się w milimetrach wysokość powierzelni płynu po wszystkich czterech stronach karbnika; zmierzenie to wy-

konac należy najmniej dwa razy i średnią odczytanych liczb miary zapisać w przeznaczonej na to kolumnie rejestru badań. Szczegóły uzyskane zapomocą tego prowizorycznego badania stanowią podstawę badania urzędowego w razie, gdyby przyrząd kontrolny okazał się całkiem niezdatnym do użytku, ponieważ tym sposobem może być przy każdem badaniu stwierdzone, jak wysoko zbadana wówczas zapomocą przyrządu kontrolnego ilość brzeczki dochodzi w panwi warzelnianej a względnie jak wysoko dochodzić powinna. Jeżeli w porównaniu z poczynionemi przez dłuższy czas doświadczeniami okażą się pod tym względem istotne różnice, śledzić należy ich przyczyny i z wyniku tego śledzenia zdać sprawę Władzy krajowej pierwszej instancyi do dalszego zarządzenia.

Badanie prowizoryczne wykonywa z reguly ten funkcyonaryusz nadzoru, któremu poruczony jest nadzór nad panwią brzeczkową.

f) Teraz, lnb nawet już jednocześnie z badaniem prowizorycznem, wykonywać ma drugi funkcyonaryusz nadzoru badania zapomocą przyrządu kontrolnego.

W tym celu zdjąć należy najprzód zanknięcie płombowe sztyfta więżącego przy kółku uruchomienia przyrządu kontrolnego, sztyft więżący wyciągnąć i przez działanie na guzik przysuwnicy znieść wyłaczenie uruchomienia.

Następnie wprawia się kółko uruchomienia w jednostajny nie za szybki obrót. Gdy po wypróżnieniu stągwi do naczynia na przedpęd nastąpi pierwsze automatyczne wyłączenie mechanizmu uruchomiającego odbywa się dalej badanie po powtórnem ujęciu guzika przysuwnicy i podtrzymuje się uruchomienie bez przerwy dopóty, aż po trzeciem włączeniu a ostatniem wypróżnieniu stągwi do naczynia próbkowego kontroli zwyczajnej da się słyszeć głos dzwonka i przyrząd kontrolny po raz trzeci wyłączy się automatycznie.

Teraz zapomocą chwytki oddala się naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej z platformy, na której stało, zamyka pokrywką i stawia na boku w miejscu calkiem bezpiecznem.

Kólko uruehomienia przyrządu kontrolnego ubezpiecza się sztyftem więżącym i opatruje się ten sztyft zamknięciem plombowem kontroli zwyczajnej.

Natychmiast po skończeniu badania zapomocą przyrządu kontrolnego, funkcyonaryusz nadzoru winien przekonać się, czy działanie samoczynne zamknieć na odległość dzialają-

cych na zasuwce suwaka obrotowego, na kurku w dopływie brzeczki piwnej i kurku w dopływie brzeczki słodkiej odbyło się należycie i uwiadomić kierownika przedsiębiorstwa, że wyrobioną brzeczkę piwną oddaje się mu do dalszej manipulacyi.

g) Teraz przyzwać należy kierownika przedsiębiorstwa i przystąpić do zważenia i oznaczenia stopnia próbki brzeczki piwnej kontroli zwyczajnej, w tej zaś czynności urzędowej uczęstniczyć powinien zawsze także drugi funkcyonaryusz nadzoru.

Napelnione naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej razem z pokrywką, po usunięciu ciał obcych, gdyby do niego przylegały, stawia się ostrożnie, strzegąc się uronienia choćby najmniejszej ilości jego zawartości, na talerzu naczyniowym wagi; na talerz ciężarkowy nakłada się ciężarki, dopóki język nie stanie całkiem. Giężarki odczytywać należy tak przy wkładaniu jak i przy zdejmowaniu; nadto oznaczyć należy wagę ogólną pokładzionych ciężarków przez odczytanie w próżnych przegródkach sztućca wagi brakujących tam ciężarków, a to jeszcze przed włożeniem napowrót ciężarków wyjętych. Wagę zbadaną pod tą troistą kontrola zapisać należy niezwłocznie i bezpośrednio we własciwej kolumnie rejestru badań.

h) Po zwazemu próbki wkłada się naczynie próbkowe, ciągle jeszcze pokrywką nakryte, do kubła napełnionego zimną wodą lub kawałkami lodu, celem ostudzenia brzeczki piwnej, której stopien ma być oznaczony i chronić starannie od wszelkiego na nią wpływu.

Gdy próbka odpowiednio ostygnie, strząsa się starannie krople wody uczepione u wewnętrznej strony pokrywki o wewnętrzny brzeg naczynia próbkowego, odkłada się pokrywkę i próbkę brzeczki piwnej w naczyniu próbkowem, mięsza silnie zapomocą podziurkowanej klotewki, tak, żeby także krople przylegające do wewnętrzych ścian naczynia zmięszały się z brzeczką i żeby się temperatura calej zawartości zupełnie wyrównała.

Następnie przelewa się próbkę do szkłanego naczynia na sacharometr, wypłokawszy je wprzód cząstka tej samej próbki brzeczki piwnej.

Stopień oznacza się z ścisłem przestrzeganiem istniejących przepisów zapomocą urzędowego normalnego sacharometru.

i) Zapomoca znalezionych tym sposobem wielko-

do każdego przyrządu przy sposobności sprawdzania umyślnie wygotowanych, a to podług przydanej do nich instrukcyi, wyrób w panwi zawarty, wyrażony w stopniach hektolitrowych ekstraktu.

Od wielkości tym sposobem oznaczonej odticzyć należy potrącenie, potrzebne dla poprawienia oznaczenia przyrzadu ze względu na ubytek między panwią brzeczkową a chłodnicą. Wymiar tego potrącenia ustanawia się tymczasowo jak następuje:

Ilość stopni brzeczki piwnej Potracenie w procentach w calych stopniach sacharo- stopni hektotitrowych

netrowycI	1	-	11	varki	
7 .				2.5	
8 .				2.7	
9.				3.()	
10.				3.2	
11.				3.4	
12.				3.6	
13 .				3-8	
14 .				4.0	
15 .				4-9	
16 i	więcej			4.5	

Używając tej tablicy opuszczać należy ulamki stopnia sacharometrowego aż do 0.50 włącznie, wieksze ulamki wliczać należy za caly stopien.

Reszte, po tem odliczeniu pozostała, porównać należy z oznajmioną ilością stopni hektolitrowych ekstraktu. Jeżeli w porównaniu z oznajmieniem okaże się nadwyżka przenosząca 5 procentów, spisać należy wywód stanu rzeczy; jeżeli zaś nadwyższka przenosi 10 procentów, wytoczyć należy nadto zarzut przekroczenia skarbowego.

k) Następnie, lecz w każdym razie dopiero po zupelnem wypróżnieniu panwi, oczyścić należy przyrzad. W tym celu przepłokuje się goracą wodą wszystkie części przyrządu, które się stykały z brzeczką piwną, następnie wyczyszcza się je parą i w końcu przemywa zmmą wodą dopóty, dopóki nie ochłódną wszystkie te cześci przyrządu.

Przy czyszczeniu parą suwaka obrotowego pilnie uważać należy na to, żeby tenże zapomocą rekojęci swojej wprowadzony był w położenie napełnienia, zanim wentyl parowy zostanie otworzony i żeby w tem położeniu zostawał dopóty, dopóki klapa parowa jest otwarta.

8. O zwykłej po dłuższem zawieszeniu ruchu ści ciężaru i stopnia sacharometrowego próbki pustej warce do czyszczenia naczyń browarnych i oblicza się przy pomocy tablic redukcyjnych przewodów uwiadomić należy najmniej na trzy go-

dziny przedtem funkcyonaryusza skarbowego, któ- to już namieniono, oczyścić i włożywszy tabliczkę remu bezpośredni nadzór nad browarem jest poruczony i do tego warzenia stosują się względem kontroli i badania przyrządem kontrolnym te same przepisy, które odnoszą się do oznajmionej warki, zaniechać jednak należy ważenia próbek i oznaczenia stopni.

Takie puste warki odbywać się mogą kilkakroć jedna po drugiej, jeżeli reprezentant browaru uzna to za potrzebne. Używać inożna do nich odpadków browarnych, jakoto kiełków słodowych, pyłu słodowego, wytłoczyn lub wygotowanego chmielu odwar ten można prowadzić wszystkimi przewodami brzeczki piwnej. Ostatecznie jednak nadzorować i stwierdzić należy odpływ onegoż do kanału.

Te puste warki powinny być zapisywane w rejestrze badań tak samo, jak warki prawidłowe.

B. Dla funkcyonaryuszy kontroli wyższej.

Kontrola wyższa odbywać się powiuna z reguły najmniej raz na tydzień. Jeżeli browar zostaje pod stałym nadzorem, dostatecznem jest, gdy kontrola wyższa odbywa się najmniej trzy razy na miesiac.

Funkcyonaryusz kontroli wyższej winien przedewszystkiem i za każdym razem przekonać się, czy uczyniono zadosyć przepisom tyczącym się ustawienia przyrządu, i poddać ścisłemu badaniu poprzykładane plomby urzędowe.

Jeżeli w tym czasie odbywa się warka, funkcyonaryusz kontroli wyższej ma nadzorować funkcyonaryuszy kontroli zwyczajnej, a w razie potrzeby objaśniać i pouczać.

Do badania próbek brzeczki piwnej, znajdujących się w naczyniach próbkowych kontroli wyższej, przystąpić należy dopiero po skończeniu się badania wyrobu przez funkcyonarynszy kontroli zwyczajnej. Najprzod zaś odjąć należy płomby urzędowe, położone na pokrywce bebna na naczynia kontroli wyższej, zdjać tę pokrywkę a następnie badać ilość i zawartość ekstraktu wszystkich próbek znajdujących się w bebnie, co czyni się w sposób przepisany dla kontroli zwyczajnej. Przed oznaczeniem stopni wymięszać należy dokładnie zapomoca kłotewki całą zawartość naczynia próbkowego tak, iżby wszystek osad na dnie będący rozdzielił się jednostajnie.

Próbki te wynajmować należy i badać zawsze tylko jedna po drugiej, a po wyjeciu każdego naczynia próbkowego trzeba za każdym razem nakryć bęben naczyniowy pokrywką dla zapobieżenia wpływaniu wbrew zakazowi na próbki Zanim się wypróżnione naczynia próbkowe wstawi, trzeba je. jak bada się cieżar i temperature wlanej wody.

konserwacyjna, wstawiać osuszone.

Pełne naczynie próbkowe, stojace na bębnie pod tarczą rozdzielacza, zawiera próbkę brzeczki z warki ostatnim razem badanej. Przeto próbki, stojace począwszy od tego naczynia w przeciwnym kierunki obrotu wskazówki zegarowej, odpowiadają odwrotnej kolei badań poprzednich. Można więc stwierdzić, czy badanie ilości i zawartości ekstraktu próbek kontroli zwyczajnej, wykonane przez funkcyonaryuszy tej kontroli, zgadzają się z wynikiem badania wyższej kontroli.

Wynik badań zapisać należy z podaniem numerów dotyczących naczyń próbkowych w rejestrze rewizyjnym (druk podległy scisłej rachubie), który utrzymywany być ma według dołączonego wzoru. Zalaczka Ten rejestr rewizyjny odsyłać należy drogą służbową jednocześnie z rejestrem badań.

Gdyby między wynikiem kontroli zwyczajnej i kontroli wyższej zachodziły uderzające różnice, szukaż należy ich objaśnienia i zapisać odpowiednią uwagę w rejestrze rewizyjnym.

Po skończeniu się badania, oczyszczeniu wnętrza bębna i napuszczeniu olejem trzpienia trzeba bęben do naczyń zamknąć napowrót starannie pokrywką i zabezpieczyć.

Funkcyonaryusz kontroli wyższej obowiązany jest nadto przynajmniej co drugi miesiąc wypróbować w następujący sposób, czy stan stągwi jeszcze sie nie zmienił.

Już przy sprawdzaniu przyrządu kontrolnego bada się, jaki cieżar wody przy oznaczonej temperaturze mieści w sobie słągiew napełniona aż po sam brzeg i plytą szklanną nakryta; ciężar ten jest podany w dokumentach sprawdzenia przyrządu.

Celem skontrolowania, czy wielkość ta nie uległa zmianie, napelnia się stągiew, po odjęciu kaptura w l. głównem położeniu (nastrzykowem) przyrzadu. wodą aż po sam brzeg, puka się kilka razy lekko w stągiew, a następnie strychuje się ją płytą szklaną gładko wyszliiowaną i nakrywa, bacząc na to, żeby pod płyta szklana nie zostały bańki powietrzne. Potem odejmuje się płombę na sztyfcie łączącym rozdzielacz G z wałem stojącym 42. wyjmuje się sztylt i uruchomiony tym sposobem rozdzielacz ustawia się ręką nad środkiem naczynia próbkowego do kontroli zwyczajnej. Po staramem oczyszczeniu zewnętrznego brzegu stagwi pod płyta szklaną rękojęć suwaka obrotowego kreci się w prawo aż do oporka. W skutek tego wylewa się zawartość stagwi do odtarowanego poprzednio naczynia próbkowego kontroli zwyczajnej, znajdującego się pod rozdzielaczem na platformie. Następnie

Średnią zbadanych ciężarów porównać należy, z uwzględnieniem zmierzonej średniej temperatury, z ciężarem stwierdzonym przy sprawdzaniu a zredukowanym do poszczególnych stopni temperatury w granicach od 7 aż do 24 stopni Reaumura.

Jeżeli z porównania zbadanej tym sposobem ilości wody w stągwi z ilością stwierdzoną przy sprawdzaniu, okaże się różnica wynoszaca \pm 0.5 procentu lub więcej, to najprzód wykonać należy próbe jeszcze dwa razy i gdy te ponowne próby potwierdziły wynik pierwszej proby, uczynić doniesienie do Władzy skarbowej pierwszej instancyi, iżby zarządziła ponowne sprawdzenie przyrzadu kontrolnego.

Skończywszy badanie wprowadzić należy rozdzielacz G napowrót w dawne położenie i ubezpieczyć.

Przy każdem drugiem badaniu stągwi według powyższych zarządzeń i w przypadkach oznaczonych w rozdziale II, l. 4, funkcyonaryusze kontroli wyższej zbadać mają dokładność mierzenia przyrządu w następujący sposób:

Po ustawieniu przyrządu w I. głównem położeniu (nastrzykowem) napełnia się panew wodą tak wysoko, iżby zakryła wszystkie trzy klamry kontrolne umieszczone w rozmaitych wysokościach już przy sposobności sprawdzania przyrządu.

Następnie, przestawiwszy rozdzielacz w sposób wyżej opisany, wypłókuje się stągiew przez przestawienie suwaka obrotowego ręką.

Teraz powierzchnię wody w panwi zniża się przez spuszczenie ściśle aż do ostrza najwyzszej klamry kontrolnej, potem również przez przestawienie suwaka obrotowego reką, uskutecznia się napełnienie stagwi i jej wypróżnienie do suchego naczynia próbkowego starannie oczyszczonego i wprzód odtarowanego, bacząc szczególnie na to, żeby suwak obrotowy zostawał przez trzy minuty tak w położeniu napelnienia, jak i w położeniu wypróżnienia.

Następnie zniża się powierzchnię wody w panwi aż do ostrza z kolej niżej leżacej a w końcu aż do ostrza najniższej klamry kontrolnej i za każdym razem zlewa się w powyższy sposób napełnienie stagwi i notuje się temperaturę wody w panwi.

Zbadać należy ciężar każdego z tych trzech napcłnień stagwi i średnią tych ciężarów z uzwględnieniem zbadanej średniej temperatury porównać ze szczegółami uzyskanymi przy sprawdzaniu. Ježeli różnica wynosi więcej niż \pm 0.5 procentu, w takim razie najprzód ponowić należy całą próbę sie niniejszym opatrzona (rozdział I).

Tę próbę wodną wykonywa się trzy razy. I jeżeiiby wynik powtórnej próby zgadzał się z wynikiem pierwszej, uczynić doniesienie do Władzy skarbowej pierwszej instancyi, iżby zarządziła ponowne sprawdzenie.

> Urzędnicy wykonywający kontrolę wyższą winni spostrzeżenia swoje poczynione przy jej wykonywaniu zapisywać w swoim dzienniku i rejestrze rewizyi. Gdyby znaleźli wadliwości, wymagające niezwłocznego zarządzenia, winni na najkrótszej drodze zdać sprawę przelożonej Władzy.

C. Na wypadek przeszkody w prawidłowem działaniu mierniczego przyrządu kontrolnego do brzeczki piwnej.

Przeszkody, w prawidłowem działaniu przyrządu kontrolnego, które mogą zdarzyć się skutkiem wpływów zewnętrznych, są albo tego rodzaju, że z ich powodu tylko działanie jednego lub drugiego z zamknięć samoczynnych albo działanie mechanizmu poruszanego kółkiem uruchomiającem jest przerwane, albo też tego rodzaju, że przyrządu kontrolnego w ogéle nie można używać do badania wyrobionej brzeczki.

Przedsiębiorca browaru a względnie kierownik przedsiębiorstwa obowiązany jest o każdem zewnetrznem uszkodzeniu przyrządu lub podwaliny, wywołującem przerwę w działaniu przyrządu kontrolnego, uwiadomić piśmiennie doniesieniem w dwoch egzemplarzach wygotowanem funkcyonaryusza skarbowego, któremu bezpośredni nadzór nadzor nad browarem jest poruczony, a to niezwłocznie po dostrzeżeniu owego uszkodzenia i z szczegółowem oznaczeniem tegoż.

Funkcyonaryusz skarbowy, otrzymawszy to uwiadomienie, winien zapisać na obu egzemplarzach dzień i godzinę odbiorn i jeden potwierdzony egzemplarz zwrócić stronie. Na podstawie tego uwiadomienia rzeczony funkcyonaryusz skarbowy winien bezzwłocznie w obecności strony stwierdzić uszkodzenie, o którem został uwiadomiony, i donieść o niem wprost Władzy skarbowej pierwszej instancyi piśmiennie, a jeśli w miejscu znajduje się stacya telegraficzna, telegraficznie. W podobny sposób postąpić należy, gdy sam funkcyonaryusz nadzoru, podczas obecności swojej w browarze dostrzeże, że przyrząd kontrolny nie funkcyonuje prawidłowo.

Rodzaj tej przeszkody określic należy w zdaniu sprawy w ten sposôb, iżby można wyrozumieć, jakie środki są potrzebne dla uchylenia przeszkody. Gdyby potrzebna była wymiana uszkodzonej cześci przyrządu, należy ją dokładnie oznaczyć a zarazem podać znak, którym owa część składowa jest w opizana jest niezwłocznie po nadejściu doniesienia o przeszkodzie wydać potrzebne zarządzenia. We wszystkich przypadkach przerwy w prawidłowem działaniu postarać się należy, żeby funkcyonaryusz kontroli wyższej bywał jak najczęściej obecny przy urzędowem badaniu wyrobionej brzeczki

Osadzanie nowych części składowych przyrządu odbywać się może tylko w obecności funkcyonaryuszy szczególnie do tego upoważnionych.

Dopóki trwa przerwa w prawidłowem działaniu przyrządu kontrolnego, postępować należy przy urzędowem badaniu wyrobionej brzeczki stosownie do rodzaju tej przerwy według następujących zarządzeń:

1. Gdy jedno lub kilka zamknieć nie funkcyonuje.

Jeżeli w skutek uszkodzenia którejś z puszek lub jej rurki przewodniej zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej lub zamknięcie kurka w dopływie brzeczki słodkiej przestanie działać, w takim razie przy plombach puszki pośredniczej oddalić należy sznurek, ubezpieczający cztery śruby przytwierdzające komorę puszek pośredniczych, a następnie zwolnić należy te cztery śruby przytwierdzające o tyle, żeby komora puszek pośredniczych razem ze sworzniem zapadkowym mogła być wyciągnięta i kurek otworzony.

Wyłączone tym sposobem zamknięcie samoczynne zastąpić należy przez zabezpieczenie plombami sztyftu zamykającego dotyczący kurek stosownie do przypadku, a mianowicie, jeżeli uszkodzony jest system puszek II p II s, w takim razie zaniknięcie kurka w odptywie brzeczki piwnej powinno być urzędownie zabezpieczone w czasie od rozpoczęcia się klarowania aż do skończenia badania przyrządem; jeżeli zaś system puszek III p III s jest uszkodzony, zamknięcie kurka w dopływie brzeczki słodkiej powinno być urzędownie zabezpieczone od chwili skończenia się dopływu brzeczki słodkiej aż do rozpoczęcia się klarowania następnej warki.

Jeżeli uszkodzony jest system puszek lp Is, odjąć należy zamknięcie plombowe z przyśrubowania rurki puszki pośredniczej, ześrubowanie całkiem odkręcić a następnie komorę puszki pośredniczej tak daleko z puzdra suwaka obrotowego wyśrubować, żeby zasuwka suwaka obrotowego była wolna.

Zresztą we wszystkich powyższych trzech przypadkach badanie przyrządem kontrolnym wykonywać należy w sposób normalny.

2. Gdy mechanizm poruszający samoczynnie suwak obrotowy jest uszkodzony.

Gdy się zdarzą takie uszkodzenia przyrządu kontrolnego, które nie dozwalają prawidłowego uży- znieść należy dwa zamknięcia, to jest zamknięcie

Władza skarbowa pierwszej instancyi obowią- wania onegoż, ponieważ związek poruszanych części jest w ten sposób przerwany, że pobudzenie całego mechanizmu do ruchu zapomocą kółka recznego jako organu uruchomienia okazuje się niemożebnem, odbywa się badanie tym sposobem, że napelnianie stagwi, jakoteż jej wypróżnianie uskutecznia się przy bezpośredniem poruszaniu suwaka obrotowego zapomocą jego rękojęci, której zresztą używać należy tylko przy sposobności czyszczenia.

Ponieważ jednak to bezpośrednie poruszanie suwaka obrotowego tylko wtedy jest bez żadnych środków możebne, gdy przyrząd kontrolny znajduje się w l. głównem położeniu (nastrzykowem), przeto, jeżeli przerwa w działaniu nastapi wtedy, gdy przyrząd znajduje się w I. głównem położeniu (nastrzykowem), należy zostawić go w tem położeniu.

Odpowiednio I. głównemu położeniu kurek w dopływie brzeczki słodkiej jest zamknięty i to zamknięcie znieść należy nie przez przestawienie przyrzadu kontrolnego w II. główne położenie (kontrolne), lecz przez dozwolone wyżej pod l. 1, ustęp 1 manipulacyę wyjątkową na puszce pośredniczej III s.

Potem można naczerpać brzeczki do panwi, i, gdy tak zasuwka suwaka obrotowego, jakoteż kurek w odpływie brzeczki piwnej są odpowiednio położeniu głównemu wolne, badanie tymczasowe wykonać i panew wypróżnić.

Przy badaniu tymczasowem postępować należy jak następuje:

Zasuwkę suwaka obrotowego wyciąga się do góry. Kurek nastrzykowy powinien znajdować się w położeniu zamknięcia, rekojęć zwrócona być ma pionowo na dół.

Rozdzielacz G, jeżeli tego potrzeba, ustawić należy ręką w sposób w rozdziale III B przepisany, tak, żeby otwór odpływowy stał nad środkiem naczynia próbkowego kontroli zwyczajnej.

Teraz obraca się rękojęć suwaka obrotowego aż do oporka w lewo i podlug zegarka zostawia się ją całą minutę w tem położeniu. Potem obraca się rękojęć suwaka obrotowego w prawo aż do oporka i zostawia przez dwie całe minuty w tem położeniu. Na platformie na naczynie kontroli zwyczajnej postawione zostalo naczynie na przedpęd i z tem pierwszem wypróżnieniem stągwi postępuje się, podobnie jak przy badaniu normalnem, tak samo jak z przedpędem. Następnie stawia się w tem samem miejscu odtarowane naczynie kontroli zwyczajnej a potem, jak wyżej opisano, uskutecznia się drugie napelnienie i wypróżnienie stągwi. Tę otrzymaną próbkę wziąć należy za podstawę dalszego postępowania w celach badania urzędowego.

Gdy przyrząd kontrolny zostanie uszkodzony wtedy, gdy się znajduje w II. głównem położeniu (kontrolnem), natenezas, ażeby można wykonać badanie tymczasowe i brzeczkę piwną z panwi spuścić, kurka w odpływie brzeczki piwnej i zamknięcie zasuwki suwaka obrotowego. szczegółów uzyskanych podczas prawidłowego działania przyrządu kontrolnego, oblicza się, jaka ilość

Potrzebne do tego manipulacye, dozwolone na wypadek konieczności, wykonać należy w sposób opisany pod l. 1.

Dopóki trwa przerwa w działaniu przyrządu, miejsce wysuniętych samoczynnych zamknięć u kurka w dopływie brzeczki słodkiej i u kurka w odpływie brzeczki piwnej zająć ma zabezpieczenie urzędowe w sposób przepisany pod I. 1.

3. Gdy przyrząd kontrolny jest całkiem nieprzydatny do użytku.


Przyrządu kontrolnego nie można zgoła używać, gdy suwak obrotowy, stągiew lub rozdzielacz są uszkodzone lub gdy jest popsuty dopływ brzeczki piwnej z panwi do przyrządu kontrolnego. W przypadku takim wyrobioną brzeczkę piwną bada się w ten sposób, że wykonywa się tylko badanie prowizoryczne karbnikiem, wyżej pod lit. A przepisane, oznacza się stopnie brzeczki piwnej i na podstawie

szczegółów uzyskanych podczas prawidłowego działania przyrządu kontrolnego, oblicza się, jaka ilość brzeczki odpowiada szczegółom badania prowizorycznego, uzyskanym podczas przerwy.


Próbę oznaczenia stopnia wykonać należy bezpośrednio po zbadaniu oznaczenia karbnika w ten sposób, że zapomocą czerpaka na długiem stylisku bierze się najmniej trzy pełne czerpaki z rozmaitych warstw zawartości panwi (z dna, ze środka i z górnej powierzchni) i przez lejek sitowy wlewa się do przygotowanego naczynia do próbki, wypłókanego wprzód brzeczką dotyczącej warki. Napełnione naczynie należy niezwłocznie zamknąć pokrywką.

Gdyby do zbadania ilości nie było dostatecznego zasobu dat z poprzednich badań prowizorycznych, ilość brzeczki piwnej wziąć należy na podstawie oznaczenia karbnika z osobnej tablicy, wygotowanej przy sprawdzaniu przyrządu kontrolnego. Z tej tablicy można się dowiedzieć, jaka ilość brzeczki, zredukowana do temperatury normalnej, odpowiada każdemu oznaczeniu karbnika.

Böhm r. w.





Widok ogólny I.
(Według zdjęcia fotograficznego.)



Widok ogólny II.

(Według zdjęcia fotograficznego.)











Fig. V.



Przekrój pionowy mechanizmu uruchomiającego z powściągiem.







Suwak obrotowy.

Fig. XI, XII, XIII.

133*

Widok z przodu, Przekrój pionowy. przekrój pionowy kurka nastrzykowego Fig. XI. Fig. XIII. Komora puszki Is (widok z tyłu) Fig. XII. Przekrój a-b.

Fig. XIV, XV, XVI.

Cedzidło do chmielu.




Fig. XV. Przekrój poziomy a-b.






Fig. XVII, XIX.



Komora puszek głównych.

Widok z boku.



· Komora puszek głównych.






Fig. XXIV, XXV.

Kurek w dopływie brzeczki słodkiej z puszką pośr. III s.





	Zaľaczka 1							
(do rozdziału IIIA).								
Kraj:	Kierownictwo kontroli okręgowej straży skarbowej:							
Okrąg skarbowy:	Oddział straży skarbowej:							
Browar	w w							
	Kampania 19							

Rejestr badań Nr. (Nr. bieżacy)
(Nr. panwi)

kontroli zwyczajnej

do

panwi Nr. . . opatrzonej przyrządem kontrolnym mierniczym do brzeczki piwnej Nr. . .

7.9

miesiąc......19....

Zamkniecie miesięczne.

Wyrób zbadany	Stopnie hektolitrowc ekstraktu	Oznaczenie liczydła	Nr.	
w miesiącu		na początku) na końcu) miesiąca		
razem .		Wykonane przestawienia z nich przypada na:	Hość	
		zbadane warki		

Parafowany w	arkuszach.
Druk podlegly	ścisłej rachubie


Wiel. koncept.

Podpis:

Polnisch.)

Numer bieżący	przy funk ry na	nwila ybycia ccyona- ruszy dzoru rowaru	Bol na po od I	datek	Oznajmiona ilość stopni hektolitrowych	Godzina i minuta przestawienia przy- ragdu kontrolnego w położenie kon- trolne	Oznaczenie liczydła przed badaniem	raczy	razem z tabliczką zamykającą ynia podlegają- kontroli wyższej wy- jętego go na- powrót z do bębna	ija prow bnika w	Badanie cięż tara ciężar brutto naczynia próbkowego kontroli zwycz w gramaci	e ciężar netto próbki brzeczki piwnej
Nu	qz	minuta		mer	02	Go	002		naczynia	Wy	W graniaci	
			+									

Oznaczanie stopni			straktu ic przy-	Potrącenie		zeniu	mieniem	ypisany	Oznaczenie liezydla po skoneżeniu badania		cyona-		
Numer sacharometra normal- nego	Bezpośrednie odczytanie na rurce	Temperatura próbki w ° R.	Rzeczywista zawartość ekstraktu według tablicy III	Hość stopni hektolitrowych ekstraktu obliczona na podstawie tablic przy- rządu	0/0	Ność w stopniach hektolitro- wych ekstraktu	1066 wyrobu po odliczeniu potrącenia potrącenia Worownaniu z oznajmieniem więcej		myecej Podatek od piwa przypísany p podstavic wywodu		Uwaga	Godzina i minuta odejścia funkcyona- ryuszy skarbowych	Podpis



$\frac{\text{Załaczka 2}}{(\text{do rozdziału III }B)}.$

Kraj:	Kierownictwo kontroli okręgowej straży skarbowej:
Okrąg skarbowy:	Oddział straży skarbowej:
Browar	W Wr. k Nr. k
K	ampania 19
Miesiac	

Rejestr rewizyjny

kontroli wyższej.

W browarze powyższym jest w użyciu przyrządów kontrolnych mierniczych do brzeczki piwnej, a mianowicie:

do p	anwi	Nr. ,	Przyrząd ko	ntroln	ny Nr
n	n	у	9		7
n	n	*******	n	9	,
77	מ	n · · · · · ·	7	77	*
77	n	79	n		A
D	29	n	4		

Parafowany w . arkuszach. Druk podległy ścisłej rachubie.

Wiel. koncept.

				Wynik badania kon-									
Chwila przybycia do browaru		Stan ruchu w chwili obok podanej	Nu- mer	Ozna- czenie liczy- dła	Nu- mer	Ciężar brutto	Tara	Ciężar netto próbki w gra-	Numer sacha- rome-	Bezpo- śre- dnie	Tem-	Rze- czywi- sta zawar-	ekstraktu obliczona
dzien	godzi- na i minuta		przyrządu kontrolnego		pr	naczynia obkowe	a go		tru nor- mal- nego rurce tura to próbki ek w R. tra		tość eks- traktu według tab. III	stawie u tablic ug przyrządu	
					JON STREET								U .
		an employe	en de si							erek			ed Tr
		41											

tro	oli wyż	szej			Carlaina		
	Ilość w sto- pniach	Ilość wyrobu po odlicze- niu potrą- cenia w stopniach	Numer bolety tej warki, z której próbka	Wszystkie inne wykonane czynności urzędowe i poczynione postrzeżenia	Godzina i minuta odejścia	Podpis	
0/0	hekto- litrowych ekstraktu	hekto- litrowych	badana pochodzi		funkcyonaryusza kontroli wyższej		
			, 10				
		1 - 1					
					47		

Dodatek I

(do rozdziału II).

Przepis, tyczący się napełniania systemu puszek.

System puszek napełniać ma zawsze urzędnik kontroli skarbowej technicznej, któremu kontrola wyższa jest poruczona.

Za materyał do napełnienia używać należy mięszaniny w równych częściach objętości czystej gliceryny handlowej i przegotowanej oziębionej wody studziennej.

Płyn wprowadza się do wnętrza systemu puszek zapomocą pompy napełniającej do przyrządu przydanej, która urządzona jest w następujący sposób: Naczynie szklane opatrzone szyją, zamknięte jest pokrywką do niego przykitowaną. W pokrywce lej jest otwór opatrzony gwintem, w który wśrubowana jest mała pompa powietrzna; nadto obok tego otworu osadzona jest w pokrywce zamykającej rurka metalowa dochodząca aż do dolnego dna naczynia, której przedłużenie nad pokrywką zamykającą opatrzone jest kurkiem i wężem gumowym, na którego wolnym końcu przytwierdzona jest połowa ześrubowania holenderskiego odpowiadająca wentylowi do napełniania (70).

Tłok pompy powietrznej, zesunięty na dół, eisnąc z góry na glicerynę znajdującą się w naczyniu, wpycha ją do rurki wznoszącej się ponad dnem naczynia a następnie, gdy kurek jest odkręcony, do węża napełniającego.

Chcąc nalać gliceryny do pompy napełniającej, wyśrubowuje się pompę powietrzną z pokrywki zamykającej, napełnia się naczynie prawie po samą szyję a potem wśrubowuje się napowrót pompę powietrzną.

Przy napelnianiu systemu puszek postępować należy w sposób następujący:

- 1. Przedewszystkiem baczyć należy na to, że system puszek można tylko wtedy napełniać, gdy dotycząca puszka główna jest wydęta a przynależąca do niej puszka pośrednicza ściśnięta. Odpowiednio odnośnym położeniom przyrządu kontrolnego, można systemy puszek I p, I s i II p, II s napełniać tylko w I. głównem położeniu (nastrzykowem) a system puszek III p, III s tylko w II. głównem położeniu (kontrolnem).
- 2. Nim się węża napełniającego przyśrubuje do wentyla napełnienia (70), trzeba go aż po jego wolny koniec napełnić gliceryną, a w tym celu najprzód otworzyć ostrożnie kurek i wprawić pompę powietrzną w działanie.

Pilnie baczyć należy na to, żeby gliceryna wyparła wszystko powietrze z próżnych przestrzeni puszki i rurck łączących. Ażeby cel ten z pewnością osiągnąć, trzeba podczas napelniania kilkakrotnie zapukać lekko w rurki łączące i dopóty pompować glicerynę do systemu, dopóki płyn z otworów puszek nie zacznie wychodzić. Obecność nawet maleńkich ilości powietrza ogranicza wielce działanie zamknięć na odległość albo je całkiem znosi.

- 3. Kaptur zamykający wentyl napełnienia osadzony w najniższym punkcie dotyczącej rurki łączącej puszki należy odjąć i w jego miejscu przyśrubować węża pompy napełniającej.
- 4. Następnie odjąć należy kaptur powietrzny w komorze puszek pośredniczych, tudzież odpowie-

dni kaptur w komorze puszek głównych i z obu zna zeszczelnienia u puszki były całkiem czyste i komór wyśrubować calkiem obie śruby powietrzne, tak, iżby otwory były wolne.

- 5. Sworzeń zapadkowy (71) puszki pośredniczej wysunąć należy tak daleko, żeby czop kurka a względnie zasuwka suwaka obrotowego mogły się poruszać i żeby między sworzniem zapadkowym a rozporem pozostawało jeszcze miejsce na 1 aż do 2 milimetrów. W tem położeniu utrzymywać należy sworzeń zapadkowy przez cały czas napełniania aż do ostatecznego zamknięcia wentyla napełnienia (70), co osiągnąć można wsunięciem klinka drewnianego lub paska blaszanego.
- 6. Pompuje się, trzymając kurek otworem dopóty, aż z otworu powietrznego puszki niżej leżącej (z reguły głównej) zacznie gliceryna wypływać. poczem kurek pompy napełniającej należy niezwłocznie zakręcić.
- 7. Śrubę powietrzną tej puszki najprzód napełnionej wkręca się i umacnia. bacząc na to, żeby jej zeszczelnienie skórzane i odpowiednia płaszczy- tych, które wprzód odjęto.

- żeby samo zeszczelnienie było w dobrym stanie. Następnie przyśrubować należy na śrubie powietrznej kaptur ochraniający.
- 8. Teraz odkręca się znowu kurek pompy napełniającej i pompuje się dalej dopóty, aż z otworu powietrznego drugiej puszki wyżej leżącej (z reguły pośredniczej) zacznie gliceryna wyciekać. W tejże ehwili zakręcić należy kurek pompy napełniającej.
- 9. Srube powietrzną tej puszki w końcu napełnionej zakręca się i umacnia w sposób pod 1. 7 opisany i zawdziewa się kaptur ochraniający.
- 10. Węże pompy napełniającej odśrubowuje się od wentyla napelnienia i niezwłocznie przyśrubowuje się i umacnia kaptur zamykający. Czyniąc to, znowu baczyć należy na to, żeby we wnętrzu kaptura zamykającego było uszczelnienie skórzane.
- 11. Skończywszy napełnianie, poprzykladać należy nowe plomby kontroli wyższej na miejscu

Dodatek II

(do rozdziału II).

Przepis, tyczący się napuszczania olejem

O ile poniżej wyraźnie inaczej nie jest postanowione, przyrząd kontrolny do brzeczki piwnej przed każdem użyciem napuścić należy czystym olejem kostnym zapomocą strzykawki w następujących miejscach:

1. Napuszcza się ślimaka 9 i koło ślimakowe 10.

W otwór do oleju w pokrywce puzdra powściągu, w której tkwi sztyft więżący 19, poniżej kółka ręcznego. wydobywszy sztyft przed samem puszczeniem przyrządu w ruch, wstrzyknąć należy (nieco obficiej) oleju.

Mechanizm uruchomiający obraca się w puzdrze powsciągu aż do wysokości kółka zapadkowego 14 w kapieli olejnej. Każdorazowy przyczynek oleju, który przez otwór do oleju w pokrywce dostaje się do puzdra, zaopatruje ślimaka i koło ślimakowe. Tę kapiel trzeba raz na rok spuście otworem dołnym śrubą zatkanym, a następnie, zdjąwszy pokrywkę, zastąpić świeżym olejem kostnym.

- 2. Wał mechanizmu uruchomiającego napuszcza się przez żłobek do ołeju, zrobiony w pokrywce tuż pod kółkiem ręcznem 6.
- 3. Trzpień małego kółka zębatego 28 liczydła, otworem do oleju, mieszczącym się z prawej strony obok szklanej pokrywki powyżej zamknięcia pokrywki.
- 4. Koło ślimakowe 10 otworem do oleju, znajdującym się u góry w puzdrze mechanizmu uruchomiającego przed szparą puzdra.
- 5. Mimośród 20 otworem do oleju zrobionym na pierścieniu mimośrodu 21 w szparze puzdra.
 - 6. Wał mechanizmu uruchomiającego 15:


- a) otworem do oleju, mieszczącym się u góry w puzdrze mechanizmu uruchomiającego za szparą;
- b) otworem do oleju, znajdującym się w szyi łoża w próżnej przestrzeni wspornika przed kołem obwodowem 22.
- 7. Stojący wał rozdzielacza otworem do oleju w stożkowem kole zebatem 45.
- 8. Koło pośrednie 67 otworem do oleju w jego piaście w próżnej przestrzeni wspornika.
- 9. Zdjąwszy pokrywkę (53) przy wykonywaniu kontroli wyższej, stojący trzpień 52 bębna na naczynia, żłobkiem do oleju na górnym końcu trzpienia.
- 10. Płaszczyzny tarcia w komorze puszek głównych co tydzień, a mianowicie:
- a) Wał mimośrodu 58 w jego ohu łożach dwoma otworami do oleju w poprzecznych ścianach komory;
- b) trzy mimośrody 59 trzema otworami do oleju w pokrywce komory;
- c) trzy kierownice mimośrodu 61. trzema otworami do oleju w ścianach podłużnych komory.
- 11. Trzy sworznie zapadkowe puszek pośredniczych również co tydzień.

Zęby wszystkich kół obwodowych i kątowych, tudzież wieńca zębowego bębna oczyszczać należy kiedy nickiedy szczotką natłuszczoną.

Wykonanie napuszczeń olejem, przepisanych pod l. 10 i 11, zanotować należy w rejestrze badań, a to w przedziałce uwag.

Fig. XXI, XXII, XXIII.

Kurek w odpływie brzeczki piwnej z puszką pośredniczą II s. Fig. XXII. Fig. XXI. Widok. 6 Przekrój Pionowy. 2. Fig. XXIII. Przekrój poziomy //-- b. Widok z góry do cedzid a chmielowego. od panwi. \boldsymbol{a}



Dodatek III

(do rozdziału II).

Przepis, tyczący się plombowania.

	Do kładzenia zamknięć urzędowych na przy- zie kontrolnym mierniczym używać mają funk- aryusze kontroli tak zwyczajnej jak i wyższej			llosé plomb
	czyków wytłaczających Syrowatki i tej samej bowiny, która przepisana jest dla kontroli nad		Z przeniesienia .	õ
oda	tkiem od gorzałki (§. 6, B przepisu wykonawo do ustawy o opodatkowaniu gorzałki).	<i>d</i>)	Na 4 śrubach przytwierdzających w dolnej ścianie K komory puszek głównych u wspornika	2
1.	Zamknięcie plombowe kontroli zwy- czajnej położyć należy:	e)	Na 8 śrubach pokrywki w obu podłużnych ścianach komory K puszek głównych	3
a)	Na talerzu zamykającym 54 w pokrywce bębna na naczynie H	f)	Na 6 śrubach kapturów powietrznych na pokrywce komory K puszek głównych	3.
<i>b</i>)	Na sztyfcie więżącym 19 kółka ręcznego 6 1	(1.)	Na kapturze wentyla napełnienia 70 sy-	
	Na drążku ręcznym 65 komory puszek K 1	917	stemu puszek I p, 1 s	1
d)	U cedzidła do chmielu 30 na śrubie zamykającej 32	$g_2)$	Na kapturze wentyla napełnienia 70 systemu puszek II p, II s	i-
	Razem . 4	(a,)	Na kapturze 70 systemu puszek III p, III s	1
9,	Zamknięcie plombowe kontroli wyż- szej położyć należy:		Na sworzniu zawiasy przegubu łączącego drążek mimośrodu 21 i drążek suwaka obrotowego 36	1
a)	Na dwóch przeciwległych śrubach fundamentowych wspornika A 2	$i_1)$	Na 2 śrubach krezowych u cedzidła do chmielu 30. wejście brzeczki piwnej	i
b)	Na oszklonej pokrywee zamykającej li- czydło <i>C</i> , a to na klinie zamknięcia i na sworzniu zawiasy	i.,)	Na 2 śrubach krezowych u cedzidła do chmielu 30, wyjście brzeczki piwnej .	1
c)	Na 4 śrubach pokrywki puzdra po- wściągu	$k_1)$	Na 2 śrubach krezowych u kurka nastrzykowego 55, wejście brzeczki piwnej	1
	Zniesienie . 5		Zniesienie.	20

		Hość plomb			tłość płomb
	Z przeniesienia .	20		Z przeniesienia .	30
$k_2)$	Na 2 śrubach krezowych u kurka nastrzykowego 55, wyjście brzeczki piwnej (kreza suwaka obrotowego)	1	t)	Na 4 śrubach pokrywki i 2 śrubach kaptura powietrznego w komorze puszki pośredniczej l s suwaka obrotowego	1
<i>l)</i>	Na śrubie zamykającej czop kurka nastrzykowego 40	1	u)	Na ześrubowaniu holenderskiem rurki puszki pośredniczej I s	ı
111)	Na 4 śrubach tylnego zamknięcia suwaka obrotowego	1	v)	Na 4 śrubach przytwierdzających komory puszek pośredniczych II s u kurka od-	
11.)	Na 2 śrubach przytwierdzających suwaka obrotowego E u wspornika	J		pływowego brzeczki piwnej	1
0)	Na ześrubowaniu holenderskiem suwaka obrotowego E z rurą odpływową 37	1	w)	Na 4 śrubach pokrywki i 2 śrubach kaptura powietrznego w komorze puszki pośredniczej II s	1
21)	Na kapturze zamykającym uście rury odpływowej 37 do rozdzielacza G	1	x)	Na 4 śrubach przytwierdzających komorę puszki pośredniczej III s u kurka do do-	
$p_2)$	Na sztyfcie łączącym rozdzielacz G z wałem stojącym 42	1		pływu brzeczki słodkiej	1
<i>q</i>)	Na 2 śrubach przytwierdzających łoże szyi rozdzielacza u wspornika	1	y)	Na 4 śrubach pokrywki i 2 śrubach kaptura powietrznego w komorze puszki pośredniczej III s	1
1)	Na śrubie zamykającej pokrywkę 53 hębna H z naczyniami na próbki kontroli wyższej	1	z_{t}	Na śrubie zamykającej czop kurka w od- pływie do brzeczki piwnej	1
8)	Na płatku kaptura zamykającego stągiew 41	1	z ₁)	Na śrubie zamykającej czop kurka w dopływie brzeczki słodkiej	1
	Zniesienie.	30		Razem .	38